

caraukce.cz**Aukce: 2019K007****Volkswagen Caddy LIFE 1,9 TDI 55KW****Aukční číslo: 83****Kód: 22161**Vyvolávací cena: **19 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2007
První registrace ČR	2007
Stav ukazatele km	427849
Zdvihový objem (ccm)	1896
Výkon (kw)	55
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	modrá metalíza
VIN	WV2ZZZ2KZ7X050109 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 08/2020

Výbava vozidla Převodovka mechanická pětistupňová, Centrální zamykání, Mlhovky, Airbagy 2x, Elektricky spouštěná okna přední, Autorádio, El. zrcátka, Klimatizace manuální, Tažné zařízení

Stav vozidla

Vozidlo v době prohlídky pojiždné, vizuálně lehce poškozené. Motor /spojka/ převodovka Provozní náplně (množství oleje v motoru+ množství chladicí kapaliny v nádobce) před jízdou zkontrolovány. Vždy nezbytná další podrobná kontrola včetně výměn provozních náplní a příslušenství dle servisního plánu příslušného vozidla! Startování zastudena i zatepla bez problému, řazení převodů v rámci omezené zkušební jízdy zhoršené, spojka vystavuje a neprokluzuje, subjektivně snížený výkon, kontrolka MIL nesvítí. Hlučnější výfuk, nepravidelný běh motoru, motorový prostor více znečištěn. Vadný (opotřebený) setrvačnick. Karoserie Oděrky karoserie, na více místech poškození, na poškozených lemech dveří a blatníků koroze, odlišný odstín PP blatníku prasklé čelní sklo, poškozený přední nárazník, PP světlo a víko motorového prostoru, chybí výplň PP dveří a zadního víka zavazadlového prostoru. Příslušenství zvedák - rezerva (stav nezjišťován) Kola, brzdy, řízení Brzdové obložení: nezjištěno, nutná podrobnější kontrola. Tlumiče silně opotřebené, větší vůle na řízení a podvozku, účinnost brzd ještě dobrá Disky PLECH (orezlé) Pneu: 195/65 R15 zimní Barum přední 4 m, zadní 3 mm Interiér,ovladače, elektroinstalace Provozní osvětlení funkční. Interiér: silně opotřebený a ušpiněný, potřhané sedačky. Svítí kontrolky servořízení, brzd a airbagu. Ostřikovače+stěrače - přední stěrač funkční, ostřík bez vody, zadní nefunkční Rádio hraje.Nefukční centrální zamykání a ovládání el. zrcátka na pravých předních dveřích. Klimatizace nechladí - nutná kontrola a servis. Topení neověřeno. Diagnostika: základní OBD2 - Readiness kódy : OK Uložené chyby v ŘJ motoru: 1 - váha vzduchu (emisně validní chyba) Rozšířená: motor/airbagy,brzdy : nefunkční ABS (snímače na kolech), vadné žhaviče, chyba airbagu spolujezdce. Dodatečně montované zadní park. senzory - nefunkční. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný, chybí tapicírung PP dveří, drobná koroze přední kapoty, poškozené blatníky, prasklé čelní sklo, poškozený přední nárazník, svítí airbag+servis+esp, škrábance po celém voze,

Dokumenty TP

Poznámky: