

**caraukce.cz**

Aukce: CA-FO2020052001

**Škoda Yeti (5L) 2.0 TDI EU5, Ambition  
Outdoor 4x4**

Aukční číslo: 1 Kód: TMBLD75L0F6024740

Vyvolávací cena: <b>313 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2015-01
<b>Stav ukazatele km</b>	123153
<b>Druh karoserie</b>	SUV
<b>Výkon (kw)</b>	103
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>VIN</b>	TMBLD75L0F6024740 <b>cardetect</b>

**Umístění** 182 00

pohon 4x4, zadní světla LED, tažné zařízení  
abs, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Blues (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., immobilizér, kapsa odkl. výměnný (Unibag), karoserie: 5-dv., klimatizace Climatic, kontr. systém tlaku v pneu, lampička na čtení, lišty ochr. boč., Maxi-DOT Display, motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF, nosič střeš. podél., opěrka hlavy za. střed, opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení vnitř. za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Špatné cesty, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), pomocný systém řidiče: Off-Road-Assistent, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rozvor 2578 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, skla boč. za. a sklo za. tón. (SunSet), skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., světlo denní potkáv. odpojit., světlomet mlhový, systém sedadel vzadu (Varioflex), trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isofix pro dětská sedačka, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel teploty vněj., volant (kůže - 3-paprsky), zamykání centr., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zařiz.)(ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zařiz. / SWA), zařízení přívěsu závěs. (odním.koule), zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)

**Výbava vozidla****Speciální výbava**

rezervní kolo jako nouzové kolo, speciální lakování bílá Candy, zařízení park. za.(Maxi-DOT Display)

**Poškození**

Čelní sklo Poškození od odletujícího kamení Opravit  
Přední část vozidla Poškození od odletujícího kamení Opravit  
B sloupek levý Jamka Opravit  
Rám dveří pravý Deformace Opravit  
B sloupek pravý Škrábance Lakovat  
Dveře přední pravé Jamka Opravit  
Přední nárazník Nadstandardní prvek Vyměnit  
Hrana LP dveří Škrábance Lakovat  
Kryt L prahu Škrábance Vyměnit  
Bočnice zadní pravá Škrábance Lakovat  
Přídavný koberec LP Opotřebením Vyměnit  
Přístrojová deska Otvor Vyměnit  
Motor Zvýšená kouřivost Kontrola  
Celková plocha karoserie Polepy Odstranit

**Barevná vrstva**

LP blatník 139μ  
LP dveře 120μ  
LZ bok 130μ  
LZ dveře 137μ  
PP blatník 164μ  
PP dveře 128μ  
PZ bok 128μ  
PZ dveře 135μ  
P víko 189μ  
Střecha 129μ  
Z víko 144μ

Poznámky:

--