

caraukce.cz**Aukce: 2021CA015****Citroën Berlingo 1,6l****Aukční číslo: 14****Kód: 7077**Vyvolávací cena: **27 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2008
Stav ukazatele km	214846
Zdvihový objem (ccm)	1587
Výkon (kw)	80
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	fialová
VIN	VF7GJNFUC93473484 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 05/2020

Výbava vozidla Převodovka mechanická pětistupňová, Hagusy, Al. kola, ABS, Klimatizace manuální, nastavitelný volant, Airbagy 2x, Audio neoriginál, Mlhovky, Posilovač řízení, Centrální zamykání

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, chybí akumulátor. Výkon motoru nelze posoudit jízdou, chybí akumulátor. Zvýšená hlučnost. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Hlubková koroze výfukového potrubí, netěsné, hlučné, koncový tlumič provizorně připevněn drátem. Doporučena celková kontrola. Spojka, funkční, jízdou nelze posoudit, tuhý chod spojkového pedálu. Doporučena kontrola. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, obtížné, nepřesné. Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě, oděrky, promáčkliny. LP blatník, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. LP dveře, poškozené, deformované, chybí plastový kryt kliky. LZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky, četné promáčkliny. PZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP blatník, oděrky, škrábance. Střecha, oděrky, promáčkliny, boule, chybí prut antény. Boční rám střechy, promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční klimatizace. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Poškozený držák LP světlometu. Přední nárazník, poškozený P roh, chybí rámeček okolo PP mlhovky. Zadní nárazník, běžná provozní poškození laku. Výbava: el. ovládané P zpětné zrcátko Závady dle předávacího protokolu: bez AKU, nepojízdné, nelze nastartovat, poškozené čelní sklo, bez paliv, bez antény, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP

Poznámky: