

**caraukce.cz****Aukce: 2021CA020****Škoda Superb 1,8 TSI****Aukční číslo: 6****Kód: 7074**

Vyvolávací cena: <b>125 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2013
<b>První registrace ČR</b>	2013
<b>Stav ukazatele km</b>	259429
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1798
<b>Výkon (kw)</b>	118
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Nezjištěno - duplikát TP
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<b>TMBAB73T7D9046262 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
<b>Umístění vozidla</b>	CarAukce Kolín
<b>STK</b>	03/2021
<b>Výbava vozidla</b>	Tempomat, Tažné zařízení, Parkovací senzory, Sedadla vyhřívaná, Klimatizace automatická, Interiér kůže, Audio originál, Airbagy 6x
<b>Stav vozidla</b>	Zjištěný technický stav jednotlivých skupin vozidla Motor Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Trvale svítí kontrolka motoru. Převodovka Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byla popsána zvýšená hluchnost. Přední náprava + řízení Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byly zjištěny chybějící velkoplošné kryty kol a zvýšená vůle v uložení. Zadní náprava Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byly zjištěny chybějící velkoplošné kryty kol. Karoserie Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byly zjištěny rýhy a oděrky v síle laku, koroze L prahu a střechy. Výbava karoserie Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru, poškozená střecha, hlučná spojka, rezerva na PZ kole, PZ kolo v kufro
<b>Dokumenty</b>	<u>SK</u> <u>TP</u>

Poznámky: