

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# SERVISNÍ KNÍŽKA



40205

Dokumentace předání vozidla

TMBAE6NH7G4032289

CXMA

NH3394 RAPID

AMB

QXR LF9E-9P9P EQ 85KW CXMA

EOA 1D0 7Q0 I7Y 1KT 6FF 1AT 7MM  
1N3 Q45 H8D 4UF L40 B03 4QU 4X3  
J2D QI6 BGG



R 15 R 16 R 17

Zde nalepte datový stítek



1ST012715SK

Datum převzetí/registrace<sup>a)</sup> vozidla

23 / 05 / 2016

Autokomplex Menčík a.s.  
Korybutova 441/2, 186 00 Praha 8  
IČO: 29143306, DIČ: CZ29143306

Partner ŠKODA  
Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano  Ne

Limit ŠKODA prodloužené záruky<sup>a)</sup>

Roky: \_\_\_\_\_ nebo km: \_\_\_\_\_  
resp. míle: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Podle toho, co nastane dříve.

## Seznam údržby



Číslo zakázky <input type="text"/>	Prodejní typ NH3394	Registrační značka <input type="text"/>	Registrace 2016-05-23
VIN TMBAE6NH7G4032289	MKB (Kód mot.) CXMA	Stav kilometrů 164677	Servisní poradce <input type="text"/>
Prodejní typ RAPID AMB TD85/1.6 M5F	GKB (Kód přev.) QXR	Modelový rok 2016	Datum <input type="text"/>

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno poř.
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno poř.
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno poř.
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Šroubové pružiny a dorazové tlumiče vpředu a vzadu: vizuální kontrola na poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno poř.
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v poř.	není v odstraněno
Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 507 00 Množství náplně 4,9 litru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebením obložení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v poř.	není v odstraněno
Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyplnění přívěsku na zrcátka a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tisk

● - Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

⊙ = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku    není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy byla odstraněna    odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

Datum/podpis (provádějící pracovník)

Datum/podpis (výstupní kontrola)

ŠKODA  
 Daniel Svoboda  
 - AUTO SVOBODA  
 Praha 8  
 (CZ) Service



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	TMBAE6NH7G4032289
Označení typu	RAPID AMB TD85/1.6 M5F
Datum prodeje	2016-05-23

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-03-28
Stav km	94280 km
Číslo zakázky	736049
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Čisticí paliva vznetového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Autodruztvo Frydek - Mistek Hlucínska 60 70200 Ostrava - Privoz Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-05-25
Stav km	61033 km
Číslo zakázky	441470
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	AUTO - BRANKA, spol. s r.o. Mladoboleslavská 2862 27601 Melník Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)**

Datum	2017-04-28
Stav km	29551 km
Číslo zakázky	416494
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	AUTO-BRANKA, spol. s r.o. Mladoboleslavská 2862 27601 Milník Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2016-05-13
Stav km	0 km
Číslo zakázky	725790
Provedeno	AUTOKOMPLEX Meněík Mladská 713 29471 Praha 8 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)