


PAN-EUROPEAN SERVISNÍ KNÍŽKA



40297

REGISTRAČNÍ ÚDAJE

Technické údaje vozidla

Identifikační číslo vozidla (VIN):

J M B L N C X 1 A E U 0 0 1 0 3 2

Počáteční datum záruky: 08.08.2014

Koncové datum záruky: 07.08.2017

Kód modelu: CX1ALVSP L6S81 Typ a číslo motoru: 4A92B49003

Název modelu: MITSUBISHI LANCER SPORTBACK

Registrační značka:

Kód barvy: X42

První servis v: 15000 km/datum 8.8.2015

Servisní interval: 15.000 km 20.000 km (nebo 1 rok, podle toho, která podmínka bude splněna dříve)


Záruka na prorezavění: 12 let

Informace o prodejci

Jméno: ADcentrum

Adresa: Jeremiášova 2599

PSČ a město: 15500 PRAHA 5

Podpis: 

Razítko autorizovaného prodejce:

ADcentrum s.r.o.

prodej a servis vozů

Jeremiášova 2599/1a, Praha 5

DIČ: CZ24191817 tel.: 251 119 011



ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ VOZIDLA

1. servisní prohlídka

Datum:

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

Razítko a podpis servisní organizace

2. servisní prohlídka

Datum: 4.8.2018

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:



Autocentrum Budějovice s.r.o.
AUTORIZOVANÝ SERVIS VOZŮ MITSUBISHI
370 05 České Budějovice, Pražská 1253/42
tel. 385 340 963 fax 387 432 400

Razítko a podpis servisní organizace

3. servisní prohlídka

Datum: 30.3.2017

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

AUTO - Nováček, s.r.o.

U přejezdu 847
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 28124952
DIČ: CZ28124952

Razítko a podpis servisní organizace

4. servisní prohlídka

Datum: 27.3.2018

Počet ujetých kilometrů: 76905

Číslo faktury: M1320180073



FOPO II., s.r.o.
Lipárenské nám. 654
394 64 Počátky
provozovna: Otín 288
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 320 766
DIČ: CZ25159861 DEALER CZ 1M105100

Razítko a podpis servisní organizace

5. servisní prohlídka

Datum: 26.4.2019

Počet ujetých kilometrů: 104071

Číslo faktury: M1320190101



FOPO II., s.r.o.
Lipárenské nám. 654
394 64 Počátky
provozovna: Otín 288
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 320 766
DIČ: CZ25159861 DEALER CZ 1M105100

Razítko a podpis servisní organizace

6. servisní prohlídka

Datum: 17.4.2020

Počet ujetých kilometrů: 123425

Číslo faktury: M1320200078



FOPO II., s.r.o.
Lipárenské nám. 654
394 64 Počátky
provozovna: Otín 288
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 320 766
DIČ: CZ25159861 DEALER CZ 1M105100

Razítko a podpis servisní organizace

Tyto údaje vyplní servisní organizace po dokončení každé pravidelné údržby.

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ VOZIDLA

7. servisní prohlídka

Datum: 8.6.2021

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:



AUTOBOND GROUP A.S.
Autorizovaný dealer Mitsubishi Motors
Kolbenova 529/15, Praha 9
Tel.: +420 273 216 622
IČ: 27567575 DIČ: CZ27567575

Razítko a podpis servisní organizace

8. servisní prohlídka

Datum: 4.4.2022

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

AUTO - Nováček, s.r.o.

U přejezdu 847

391 81 Veselí nad Lužnicí

IČ: 28124952

DIČ: CZ28124952

Razítko a podpis servisní organizace

9. servisní prohlídka

Datum:

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

Razítko a podpis servisní organizace

10. servisní prohlídka

Datum:

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

Razítko a podpis servisní organizace

11. servisní prohlídka

Datum:

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

Razítko a podpis servisní organizace

12. servisní prohlídka

Datum:

Počet ujetých kilometrů:

Číslo faktury:

Razítko a podpis servisní organizace

Tyto údaje vyplní servisní organizace po dokončení každé pravidelné údržby.

ZÁZNAM O KONTROLE KAROSERIE

Kontrola karoserie po 3. roce

Datum kontroly: 30.3.2017
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:

AUTO-NOVÁČEK, s.r.o.
U přejezdu 847
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 28124952
DIČ: CZ28124952


Kontrola karoserie po 4. roce

Datum kontroly: 27.3.2018
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:


FOPOL, s.r.o.
Lipárenské nám. 654
394 64 Počátky
provozovna: Otín 288
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 320 766
DIČ: CZ25159861 DEALER CZ 1M105100


Kontrola karoserie po 5. roce

Datum kontroly: 26.4.2019
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:


FOPOL, s.r.o.
Lipárenské nám. 654
394 64 Počátky
provozovna: Otín 288
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 320 766
DIČ: CZ25159861 DEALER CZ 1M105100

Kontrola karoserie po 6. roce

Datum kontroly: 17.4.200
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:


FOPOL, s.r.o.
Lipárenské nám. 654
394 64 Počátky
provozovna: Otín 288
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 320 766
DIČ: CZ25159861 DEALER CZ 1M105100

1

ZÁZNAM O KONTROLE KAROSERIE

Kontrola karoserie po 7. roce

Datum kontroly: 8.4. 2021
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:

Autorizovaný dealer Mitsubishi Motors
Kolbenova 559/15, Praha 9
Tel.: +420 275 216 622
IC: 27567575 DIČ: CZ27567575

Kontrola karoserie po 8. roce

Datum kontroly: 4.4. 2022
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:

AUTO NOVÁČEK s.r.o.
U přejezdu 847
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 28124952
DIČ: CZ28124952

Kontrola karoserie po 9. roce

Datum kontroly: _____
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace:

Kontrola karoserie po 10. roce

Datum kontroly: _____
Místo / Kód poškození: _____
Popis: _____
Datum opravy: _____
Razítko a podpis servisní organizace: