

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# SERVISNÍ KNÍŽKA



02960

Dokumentace předání vozidla

TMBAB6NH3G4021010

CJZD

NH33J5 RAPID

AMB

PRQ LF9E-9P9P EQ 81KW CJZD

EOA 1D0 7Q0 I7Y 1KT 6FF 1AZ 7MM

1N3 G45 H8D 4UF L38 B03 4QU 4X3

JOS Q16 8GG



R 15 R 16 R 17

Zde nalepte datový štítek



1ST0127155K

Datum převzetí/registrace<sup>a)</sup> vozidla

21 / 01 / 2016

ŠKODA



Auto Palace Spořilov, s.r.o.

Na Chodovci 2457/1

141 00 Praha 4

Tel.: 296 574 395

www.autopalace-sporilov.cz

Partner ŠKODA

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano  Ne

Limit ŠKODA prodloužené záruky<sup>a)</sup>

Roky: \_\_\_\_\_ nebo km: \_\_\_\_\_  
resp. míle: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Podle toho, co nastane dříve.



## Dílčí potvrzení

### Data vozidla

VIN	TMBAB6NH3G4021010
Označení typu	RAPID AMB TS81/1.2 M6F
Datum prodeje	2016-01-21

### Prohlídka

Datum	2017-11-02
Stav km	51590 km
Číslo zakázky	330203
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Svicka zapalovací <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Olfín Car Palace s.r.o. Na Rybarne 203/5, Pr. Předměstí 500 02 Hradec Králové Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

## Seznam údržby

ŠKODA



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
330203	NH33J5	5AE 5528	2016-01-21
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBAB6NH3G4021010	CJZD	51590	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
RAPID AMB TS81/1.2 M6F	PRQ	2016	2017-11-1

## Prohlídka

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr: Vyčištění pouzdra a výměna vložky filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače / ostřikovače: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>Nový</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku <u>31</u> : kontrola a zaznamenání data	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, mlhové světlomety, ukazatele směru jízdy, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: vizuální kontrola koroze při otevřených dveřích a kapotách	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.
Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•	Brzdový systém: Vizuální kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•	Kulové klouby: vizuální kontrola těsnících manžet na netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hlavice spojovacích tyčí: Kontrola vůle, připevnění a těsnících manžet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•	Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: Vizuální kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Výfukový systém: Vizuální kontrola netěsností, připevnění a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spodek vozidla: vizuální kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="72"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="71"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="69"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="70"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
•	Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•	Motor a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuální kontrola na netěsnosti, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hladina motorového oleje: Kontrola; při doplňování dodržte specifikaci oleje!	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny / požadovaná hodnota -25 °C (arktické země -36 °C), zaznamenání skutečné hodnoty: <input type="text" value="50°C"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stěrače a ostřikovače: kontrola hladiny kapaliny a mrazuvzdornosti; doplnění kapaliny (pouze na přání zákazníka)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zapalovací svíčky: výměna ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebení obložení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce	v poř./provedeno	odstraněno
-----------------	---------------------	------------


		není v poř.	
Nastavení světlometů: Kontrola, příp. seřízení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyplnění přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení záznamu do DSP (Digitální servisní plán).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování


◉ = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku    není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy    odstraněno =  
Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

1.11.2017 

Datum/podpis (provádějící pracovník)



Datum/podpis (výstupní kontrola)

## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	TMBAB6NH3G4021010
Označení typu	RAPID AMB TS81/1.2 M6F
Datum prodeje	2016-01-21

### Prohlídka

Datum	2019-09-30
Stav km	96316 km
Číslo zakázky	344213
Provedené dodatečné práce	✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Olfin Car Palace s.r.o. Na Rybarne 203/5, Pr. Předměstí 500 02 Hradec Králové Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2019-08-15
Stav km	91022 km
Číslo zakázky	343476
Provedeno	Olfin Car Palace s.r.o. Na Rybarne 203/5, Pr. Předměstí 500 02 Hradec Králové Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2018-05-07
Stav km	61398 km
Číslo zakázky	334263
Provedeno	Olfin Car Palace s.r.o. Na Rybarne 203/5, Pr. Předměstí 500 02 Hradec Králové Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

## Seznam údržby



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
344213	NH33J5	5AE 5528	2016-01-21
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBAB6NH3G4021010	CJZD	96316	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
RAPID AMB TS81/1.2 M6F	PRQ	2016	2019-9-30

## Prohlídka

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/> <i>Boz zastupující kofe</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: kontrola tloušťky	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1,15 litru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/> 39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="35"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="33"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="34"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Hladina motorového oleje: Kontrola; při doplňování dodržte specifikaci oleje!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr: vyčištění pouzdra a výměna vložky filtru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyplnění závěsky na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení záznamu do DSP (Digitální servisní plán).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

⦿ = Vizuelní kontrola

v poř./provedeno = v pořádku    není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy    odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

30.9.2019

Datum/podpis (provádějící pracovník)

30.9.2019

Datum/podpis (výstupní kontrola)



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	TMBAB6NH3G4021010
Označení typu	RAPID AMB TS81/1.2 M6F
Datum prodeje	

### Prohlídka předprodejni

Datum	2016-01-18
Stav km	3 km
Číslo zakázky	208044
Provedeno	Auto Palace Sporilov Na Chodovci 2457/1 14100 Praha 4 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



**Auto Palace Sporilov s.r.o.**  
Na Chodovci 2457/1  
141 00 Praha 4  
Tel.: 295 574 395  
[www.autopalace-sporilov.cz](http://www.autopalace-sporilov.cz)