


SIMPLY CLEVER



Servisní knížka



Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBAE73T3E9020346 CFFB	Datum převzetí/registrace ^{a)} vozidla:	061113
Typ vozidla			
Kód převodovky / lak / interiér / výkon motoru / kód motoru	3T4185 SUPERB GRT ACT		
Částečný popis vozidla	NFU LF8V-0J0J AU 103KW CFFB		
	EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA		
	1N3 1NL HX3 4UP 3NU 3QT 4X3		
	4A3 8L6 J2D QI6 8GV 6Y0 9AK 8RM		
	7Q0 8AJ 8QL 8X1 4K3 B03 7MJ QN2		
	3L3 9P3 Q1A 7X1 9W8 8WD 7A0 3GD		
	7AA G15 L03 7P4 FOA 3S4 2UA		
Provozní hmotnost (v kg) Spotřeba (v l/100 km) - město / mimo město / kombinace CO ₂ - kombinace (v g/km)			
			Partner ŠKODA Razítko a podpis prodávajícího
		Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.	
			Podpis zákazníka

^{a)} Podle toho, co nastane dříve.

Servisní doklad

Datum: 9.4.2014

Stav km: 29024

Servisní prohlídka

Servis výměny oleje

Prohlídka

s výměnou oleje

s rozšířeným rozsahem prohlídky

Motorový olej pro interval servisních prohlídek Q16

Kontrola poškození laku karoserie^{b)}

Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Dodatečné servisní úkony

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna prachového a pylového filtru

Provedeno

ano ne

Záruka mobility^{a)}

ŠKODA



Service

Porsche Inter Auto CZ,
spol. s r.o.,
Praha 5

CZ A0320745

Razítko partnera ŠKODA / servisního partnera ŠKODA

Servisní prohlídku provedl:

ŠKODA



Service

Porsche Inter Auto CZ,
spol. s r.o.,
Praha 5

CZ A0320745

Razítko odborného servisu

Výměna brzdové kapaliny

Příští výměna brzdové kapaliny

Datum:

^{a)} Toto pole může být vyplněno pouze partnerem ŠKODA, popř. servisním partnerem ŠKODA. Pole bude partnerem ŠKODA, popř. servisním partnerem ŠKODA proškrtnuto, pokud nebyly splněny odpovídající podmínky.

^{b)} Potvrzení neporušenosti antikorozi ochrany karoserie, resp. zaznamenání případných poškození » strana 13.

Servisní doklad

Datum:

4.3.15

Stav km:

54240

Servisní prohlídka

Servis výměny oleje

Prohlídka

s výměnou oleje

s rozšířeným rozsahem prohlídky

Motorový olej pro interval servisních prohlídek Q16

Kontrola poškození laku karoserie^{b)}

Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Dodatečné servisní úkony

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene


Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky


Výměna prachového a pylového filtru

Provedeno

ano ne



Servisní prohlídku provedl:



Výměna brzdové kapaliny

Příští výměna brzdové kapaliny

Datum:

^{a)} Toto pole může být vyplněno pouze partnerem ŠKODA, popř. servisním partnerem ŠKODA. Pole bude partnerem ŠKODA, popř. servisním partnerem ŠKODA proškrtnuto, pokud nebyly splněny odpovídající podmínky.

^{b)} Potvrzení neporušení antikoroziní ochrany karoserie, resp. zaznamenání případných poškození » strana 15.