

# Volkswagen Užitkové vozy

## Potvrzení servisních úkonů



### Záznam dílny

Datum	2022-03-15
Stav km	9547 km
SDA 23CD provedena	
Provedeno	Porsche Inter Auto CZ spol.sro Na Okrouhliku 1708/25b 50002 Hradec Kralove Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-03-10
Stav km	9547 km
Číslo zakázky	356472
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Porsche Inter Auto CZ spol.sro Na Okrouhliku 1708/25b 50002 Hradec Kralove Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

### Prohlídka předprodejní

Datum	2019-12-27
Stav km	0 km
Číslo zakázky	538904
Provedeno	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

# Volkswagen Užitékové vozy

## Potvrzení servisních úkonů



### Kompletní potvrzení

#### Data vozidla

VIN	WV2ZZZ2KZLX045410	
Označení typu	Caddy Maxi KOTrend 75 CRD SG5	
Datum prodeje	2019-12-20	
Navazující záruka	Ukončení smlouvy	2023-12-19
	Stav km	200000 km

#### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2024-04-08
Stav km	28948 km
Číslo zakázky	19005263
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Na Okrouhliku 1708/25b 500 02 Hradec Králové Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitékové vozy	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

#### Prohlídka

Datum	2023-03-10
Stav km	19111 km
Číslo zakázky	372407
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Na Okrouhliku 1708/25b 500 02 Hradec Králové Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitékové vozy	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

# Seznam údržby



Nutzfahrzeuge

Číslo zakázky 19005263	Prodejní typ SAJT22	Registrační značka 4SU9610	Registrace 2019-12-20
VIN WV2ZZZ2KZLX045410	MKB (Kód mot.) DFSD	Stav kilometrů 28948	Servisní poradce
Prodejní typ Caddy Maxi KOTrend 75 CRD SG5	GKB (Kód přev.) TLE	Modelový rok 2020	Datum 08.04.2024

## Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Elektrické zařízení	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Stěrače a ostříkovače čelního skla a ostříkovače světlometů: kontrola funkce a nastavení ostříkovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla, osvětlení ložné plochy (pokud existuje)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu, tlaku vzduchu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu, tlaku vzduchu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu, tlaku vzduchu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá přední pneumatika: kontrola stavu, tlaku vzduchu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak pneumatik všech 4 kol a rezervního kola: Kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Ukazatel kontroly pneumatik: kalibrace po korekci tlaku vzduchu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuelní kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky (ztížené provozní podmínky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlumiče: Vizuelní kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Motorový olej: doplnění (naplnění motoru předepsaným množstvím oleje), norma VW 507 00 Množství náplně 4,7 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebení obložení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu a napnutí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr: Vyčištění pouzdra a výměna vložky filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dokončovací práce	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Ukazatel servisních intervalů: vynulování servisu výměny oleje (proměnlivého). Respektuje číslo PR ve vozidlových datech.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukazatel servisních intervalů: Vynulování prohlídky. Respektuje číslo PR ve vozidlových datech.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nastavení světlometů: Kontrola, příp. seřízení (korekce nastavení oproti zvláštnímu vyúčtování)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● **Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování**

● **Vizuelní kontrola**

*v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna*

Poznámka k údržbě

*J. S. 25*