

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 96

1) Motor

Motor je z vozidla demontován.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka je z vozidla demontována.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

3) Zadní náprava

Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Chybí díly z přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Chybí části karoserie z přední části. Menší deformace na LZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Chybí celá přední část vozidla (světlomety, přední nárazník, aj.)

Poškozeno čelní sklo - prasklé. Sklo LP dveří chybí.

Chybí plastový kryt PP blatníku. Akumulátor je z vozidla demontován.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -60