



2004

Programma Service

Touareg



Targhetta dei dati del veicolo

1	WVGZZZ7PZBD007B24	CGE		
2	7P5293 Touareg	Hybri	245KW	
	LUA LM7W	KK	OTTO ABA	CGE
3	X4C B0A CZ3 G1G H01 J1N D19 Q2J			
	V0R 1AT 108 1MH 1NE SRQ 5SL TC6			
	3S1 3U4 QG1	8AY	8GZ 8ZH	
	IKJ 1LG		7MG	
	QY1 4UP 4X3	4F2	N5E 5MG	
4	BRM 2JC EGA			
	QJB QYB 1BK			
CGE 001888				

Fig. 1 La targhetta dei dati del veicolo

Legenda per fig. 1:

- ① Numero di identificazione del veicolo
- ② Modello, potenza del motore, tipo di cambio
- ③ Sigla del motore, sigla del cambio, sigla della vernice, equipaggiamento interno
- ④ Optional, numeri PR

Data della consegna: 28/02/11

264 00173

SCARABEL

Timbro del rivenditore Volkswagen

Informazioni sul servizio di manutenzione

Dati del veicolo

Modello: Touareg 3.0 TSI Hybrid

Targa: EG 968 SD

Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ7PZBD007B24

Giorno della prima immatricolazione ovvero della consegna: 28/02/11

L'assistenza è a cura di:

264 00173

SCARABEL

LORIS FORTIN
Resp. Clienti Volkswagen
Tel. 049.8060945

L'addetto al Service:

Telefono:

Ricevuta di consegna dei documenti e delle chiavi del veicolo

Con il veicolo sono stati consegnati:	Sì	No
Libro di bordo comprensivo del Programma Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prima chiave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seconda chiave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato accertato il corretto funzionamento di tutte le chiavi!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luogo:	Data:	
Firma del proprietario del veicolo:		

Gli accessori originali Volkswagen®

Si consiglia di acquistare solo accessori originali Volkswagen® o accessori approvati Volkswagen.

Se si desidera installare sul veicolo degli accessori, si tenga presente quanto segue.

Si consiglia di acquistare solo accessori originali Volkswagen® o accessori approvati Volkswagen. Questi prodotti sono stati appositamente studiati per garantire la massima affidabilità, sicurezza e idoneità. La Volkswagen AG non si assume alcuna responsabilità per eventuali pecche riguardanti l'affidabilità, la sicurezza e l'idoneità di ricambi non originali.

Gli accessori originali Volkswagen® sono coperti da garanzia a partire dalla data di montaggio o di vendita. Si raccomanda di conservare la ricevuta di pagamento rilasciata dal centro di assistenza

Volkswagen onde poter attestare la data d'inizio della garanzia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un centro di assistenza Volkswagen.

Del servizio accessori fanno parte anche una consulenza qualificata e, a richiesta, il montaggio a regola d'arte.


Si rammenta inoltre che presso i rivenditori Volkswagen sono in vendita i prodotti necessari alla cura del veicolo e tutti i pezzi soggetti alla normale usura, come per esempio pneumatici, batterie e lampadine. ◀

Attestazione delle ispezioni effettuate

La scheda sottostante, rilasciata dall'officina Volkswagen, specifica, attestandoli, gli interventi di manutenzione eseguiti. Ciò permette di avere un quadro preciso di tutti i servizi effettuati.

La **garanzia di mobilità LongLife** è valida fino alla scadenza della successiva ispezione di manutenzione ordinaria. ▶


Attestato n° 1

Interventi eseguiti:	Sì	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Sì	No
Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: 19 12 11			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: 29418			Candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:	 Timbro del rivenditore Volkswagen		Garanzia di mobilità LongLife:	 Timbro del rivenditore Volkswagen	

Prossimi interventi di manutenzione	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori supplementari
<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	Mese Anno*


<input type="checkbox"/>	in base all'indicatore scadenze di service variabili	<input type="checkbox"/>	oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)
<input type="checkbox"/>	Ispezione Mese Anno oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)	<input type="checkbox"/>	Sostituzione del liquido dei freni Mese Anno FEBBRAIO 2014

Attestato n° 2

Interventi eseguiti:	Sì	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Sì	No
Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: 24 10 2012			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: 59301			Candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>284  00173 SCARABEL S.p.A. PADOVA</p> <p>Timbro del rivenditore Volkswagen</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RINNOVO SERVIZIO MOBILITA' C.B.C. N.: 00173</p> <p>Timbro del rivenditore Volkswagen</p> </div> </div>				

Prossimi interventi di manutenzione	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/> Lavori supplementari
<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	Mese Anno*

<input type="checkbox"/>	in base all'indicatore scadenze di service variabili		oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)
<input type="checkbox"/>	Ispezione Mese <i>OTTOBRE</i> Anno* <i>2014</i> oppure a <i>DISPLA*</i> (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)	<input type="checkbox"/>	Sostituzione del liquido dei freni Mese Anno <i>FEBBRAIO 2014</i>

Interventi eseguiti:	Si	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Si	No
Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: <i>02 09 2013</i>			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: <i>88536</i>			Candele di accensione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:	 <p>284  00173 SCARABEL S.p.A. PADOVA</p>		Garanzia di mobilità LongLife:		
			 <p>RINNOVO SERVIZIO MOBILITA' ORG. Nr. 00173</p>		
Timbro del rivenditore Volkswagen					

Prossimi interventi di manutenzione	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/> Lavori supplementari
<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	Mese Anno*

<input type="checkbox"/>	in base all'indicatore scadenze di service variabili	oppure a km (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)
<input type="checkbox"/>	Ispezione Mese Anno* oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)	<input type="checkbox"/> Sostituzione del liquido dei freni Mese Anno 2016

Attestato n° 5

Interventi eseguiti:	Sì	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Sì	No
Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: 18/12/2015			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: 135396			Candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:			Garanzia di mobilità LongLife:		
			Timbro del rivenditore Volkswagen		

Prossimi interventi di manutenzione	
<input type="checkbox"/> Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/> Lavori supplementari
<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	Mese 12 Anno 2017

T115R3.STO.50

<input type="checkbox"/>	in base all'indicatore scadenze di service variabili	<input type="checkbox"/>	oppure a <u>165000</u> km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)
<input type="checkbox"/>	Ispezione Mese Anno* oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)	<input type="checkbox"/>	Sostituzione del liquido dei freni Mese <u>09</u> Anno <u>2016</u>

Attestato n° 6


Interventi eseguiti:	Si	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Si	No
Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: <u>04/11/16</u>			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: <u>140238</u>			Candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:			Garanzia di mobilità LongLife:		
Timbro del rivenditore Volkswagen			Timbro del rivenditore Volkswagen		

Prossimi interventi di manutenzione	
<input type="checkbox"/> Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/> Lavori supplementari
<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	Mese Anno*

111.5R3.STO.50

<input type="checkbox"/>	in base all'indicatore scadenze di service variabili		oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)
<input type="checkbox"/>	Ispezione Mese Anno*	<input type="checkbox"/>	Sostituzione del liquido dei freni Mese Anno*
	oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)		

Attestato n° 7

Interventi eseguiti:	Sì	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Sì	No
Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: 26/4/2019			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: 195000			Candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:			Garanzia di mobilità LongLife:		
					

Prossimi interventi di manutenzione			
<input type="checkbox"/>	Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/>	Lavori supplementari
<input type="checkbox"/>	Manutenzione ordinaria	Mese	Anno*

<input type="checkbox"/>	in base all'indicatore scadenze di service variabili	oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)
<input type="checkbox"/>	Ispezione Mese Anno* oppure a km* (* a seconda di quale limite viene raggiunto per primo)	<input type="checkbox"/> Sostituzione del liquido dei freni Mese Anno

Attestato n° 8

Interventi eseguiti:	Si	No	Interventi supplementari - sostituzione di:	Si	No
Cambio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antiparticolato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro del carburante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ispezione generale con cambio dell'olio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro dell'aria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unitamente a:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensori di pressione dei pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bomboletta di sigillante per pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione del liquido dei freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di olio motore LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giunti elastici torsionali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data: 12/2019			Cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chilometraggio: 206 991			Candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero della fattura:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si consiglia la riparazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta del cliente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(da annotare nell'ordine)		
Intervento effettuato da:	Garanzia di mobilità LongLife:				
D&D Autodušo s.r.o. Bilkova 855/19 110 00 Praha Staré Město IČO: 07022808, DIČ: CZ07022808			Timbro del rivenditore Volkswagen		

Prossimi interventi di manutenzione	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambio dell'olio	<input type="checkbox"/> Lavori supplementari
<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	Mese ..12..... Anno* ..2020