

## Servisní plán Audi

Pro vozidla s digitálním servisním plánem

4551

Audi  
Vorsprung durch Technik



Identifikační číslo vozidla	WAUZZZ BT 1 DA046319
Typ, výkon motoru, převodovka, měsíc/rok výroby	BT3 OWY 5050142=7 A5 Coupe qTDI2.0 R4 130 KW A7S 12 / 12
Kód motoru a převodovky	CGLC MNA NSA
Číslo laku, vnitřní vybavení	LX5Q / LX5Q N7U / FZ
Číslo rozšířeného vybavení	
Hodnoty spotřeby <sup>1)</sup>	6.4 4.7 5.3 139

<sup>1)</sup> město, mimo město, kombinované (l/100 km); emise CO<sub>2</sub> (kombinované v g/km). Uvedené hodnoty byly naměřeny na základě předepsaných měření. Údaje o spotřebě a emisích se **nevztahují** na konkrétní vozidlo, nýbrž slouží k porovnání mezi jednotlivými typy vozidel. Zvláště v závislosti na zvláštním vybavení, zatížení, způsobu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, vlivech prostředí a stavu vozidla se mohou hodnoty spotřeby dosažené v běžném provozu odlišovat.

Hodnoty nejsou u všech provedení modelu pro různé země k dispozici. V takovém případě jsou příslušná pole vyplněna zástupnými znaky, např. 99.9.

Datum předání vozidla:  
20.12.2013

*[Signature]*  
Autosalon Klokočka Centrum a.s.  
Audi Service  
401-2450E  
Karlovarská 660/119  
163 00 Praha 6  
Razítko předávajícího servisu Audi

© 2012 AUDI AG

Přetisk, rozmnožování nebo překlady jakýchkoliv částí textu nejsou povoleny bez písemného svolení firmy AUDI AG.

Všechna zákonná autorská práva zůstávají vlastnictvím firmy AUDI AG. Změny jsou vyhrazeny.

Vyrobeno v Německu

Redakční uzávěrka: 5.9.2012



**Životní prostředí**

Tento papír byl vyroben z buničiny bělené bez použití chloru.

Všeobecně .....	2
Informace o servisu Audi .....	2
Koncepce údržby Audi .....	3
Servisní úkony .....	6
Dodatečné práce .....	7
Dodatečná servisní nabídka .....	13
Záruka .....	15
Rozšířená záruka na lak a karoserii .....	15



**Dodatečný identifikační štítek vozidla**  
(zvláštní smluvní vybava)

**Prodloužená záruka výrobce:**

- EA0 ... bez prodloužené záruky ...  \*
- EA3 ... 1 rok nebo 90.000 km ...  \*
- EA6 ... 2 roky nebo 120.000 km ...  \*
- EA9 ... 3 roky nebo 150.000 km ...  \*

**Servisní balíček výrobce:**

- Audi Service** EW3... 3 roky nebo 90.000 km ...  \*
- EW6... 4 roky nebo 120.000 km ...  \*
- EW9... 5 let nebo 150.000 km ...  \*
- Audi Service Plus** EY3... 3 roky nebo 90.000 km ...  \*
- EY6... 4 roky nebo 120.000 km ...  \*
- EY9... 5 let nebo 150.000 km ...  \*
- Audi Complete** EA3 + EY3 ... 3 roky nebo 90.000 km ...  \*
- EA6 + EY6 ... 4 roky nebo 120.000 km ...  \*
- EA9 + EY9 ... 5 let nebo 150.000 km ...  \*

\* zaškrtnuté platí (vyplňuje prodejce před předáním vozu – viz. datum prodeje na stránce vlevo)  
Aktuální a podrobné informace naleznete zde: [www.audi.cz](http://www.audi.cz)

SAM.AUDI.01.15



13256385215



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WAUZZZ8T1DA046319
Označení typu	A5 Coupe qTDI2.0 R4130 A7S
Datum prodeje	2013-12-20

### Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-01-25
Stav km	118735 km
Číslo zakázky	AB034351
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá) <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Čisticí paliva vznetového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Olej převodový
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Záznam dílny

Datum	2018-07-16
Stav km	107517 km
80C5 2018-02-19 A-Vým?na topného prvku	
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

# Audi

## Potvrzení servisních úkonů



### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-11-15
Stav km	88991 km
Číslo zakázky	AB029278
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Záznam dílny

Datum	2017-06-30
Stav km	79852 km
akce 23Q7 09 ano	
Provedeno	AS Klokocka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

### Záznam dílny

Datum	2016-08-02
Stav km	59053 km
Akce 82B8 - Klimatizace	
Provedeno	AS Klokocka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano



## Seznam údržby



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
	8T30WY	3AU9954	2013-12-20
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
WAUZZZ8T1DA046319	CGLC	118735	Hájek, Martin (DP)
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
A5 Coupe qTDI2.0 R4130 A	NSA	2013	2019-1-25

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Bezpodmínečně dodržujte pokyny v sešitě "Údržba - přesné pokyny" v aktuálním znění!	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Historie změn Údržby: vyvolání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo před sloupovým zvedákem	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osvětlení odkládací přihrádky a sdruženého vnitřního světla: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jízdní a couvací světla, obrysová světla, osvětlení registrační značky, směrovka a varovná světla: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ostřikovače skla: kontrola obraz stříku a příp. nastavení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ostřikovače světlometů: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr: výměna ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie: kontrola laku vozidla při otevřených kapotách a dveřích a vozidla odspodu na poškození a korozi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatika rezervního kola: kontrola tlaku a případně nastavení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, kontrola a zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="ok"/> mm <i>g.l. bok</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osvětlení zavazadlového prostoru: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Příchytný hák přední kapoty: promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Závěsy dveří s oddělenými omezovači: vyčištění a namazání	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo na sloupovém zvedáku	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Vodní kanál a odvody vody: kontrola znečištění	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny a případně korekce (mrazuvzdornost: požadovaná hodnota -25 °C / naměřená hodnota <input type="text"/> °C)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: odsátí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky na přední nápravě: kontrola tlaku a případně nastavení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatiky na zadní nápravě: kontrola tlaku a případně nastavení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palivový filtr: výměna ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1 litru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Převodovka s dvojitou spojkou S tronic: výměna oleje ATF a výměna výměnného filtru ATF Množství náplně 6 litru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, kontrola a zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="4"/> mm <i>2110-1</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, kontrola a zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="4"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, kontrola a zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="4"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, kontrola a zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="4"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor, převodovka, rozvodovka a řízení: kontrola netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Součásti přední a zadní nápravy: kontrola vůle, upevnění, těsnících manžet a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: kontrola stavu brzdových hadiček, kontrola přítomnosti ochranných krytek a odvodušňovacích šroubů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spodek vozidla: vizuální kontrola obložení, ochranných vložek blatníku, sloupků a vedení na poškození a správné upevnění	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: doplnění - podle normy VW 507 00 Množství náplně 5 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování prohlídky s výměnou oleje (proměnlivá)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanál ujeté dráhy: nastavení na příští termín přídatných prací nebo prohlídky při <input type="text" value="150 000"/> km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanál času: nastavení na příští termín přídatných prací nebo prohlídky dne <input type="text" value="1/2021"/> (MM/RRRR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zkušební jízda: Provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

● = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku    není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy    odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

*Kau**AS-1.**[Signature]*

Datum/podpis (provádějící pracovník)

Datum/podpis (výstupní kontrola)



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WAUZZZ8T1DA046319
Označení typu	A5 Coupe qTDI2.0 R4130 A7S
Datum prodeje	2013-12-20

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-05-15
Stav km	147922 km
Číslo zakázky	AB039067
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-01-25
Stav km	118735 km
Číslo zakázky	AB034351
Provedené dodatečné práce	✓ Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Olej převodový
Provedeno	AUTOSALON KLOKOČKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)





---

**Záznam dílny**

Datum	2018-07-16
Stav km	107517 km
80C5 2018-02-19 A-Vým?na topného prvku	
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

---

**Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)**

Datum	2017-11-15
Stav km	88991 km
Číslo zakázky	AB029278
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	AUTOSALON KLOKOCKA_PRAHA 6_AUDI Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

---

**Záznam dílny**

Datum	2017-06-30
Stav km	79852 km
akce 23Q7 09 ano	
Provedeno	AS Klokocka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

---

**Záznam dílny**

Datum	2016-08-02
Stav km	59053 km
Akce 82B8 - Klimatizace	
Provedeno	AS Klokocka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano





**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2016-08-02
Stav km	59053 km
Číslo zakázky	AB023227
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Olej převodový
Provedeno	AS Klokočka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2015-06-03
Stav km	29395 km
Číslo zakázky	AB018378
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový
Provedeno	AS Klokočka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 163 00 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Záznam dílny**

Datum	2013-07-13
Stav km	5 km
servisní akce 48K8 aktualizace SW řízení kritérium 44 - Provedeno	
Provedeno	AS Klokočka-Praha 6 - A Karlovarská 660/119 16300 Praha 6 Česká republika
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano