

40395



Serviceplan

Volkswagen
Internationaal



Sticker met wagengegevens

1	WVWZZZ3C z GE234881 3G5 32X	
2	PASSAT Var. CLBMT 88 kW TDI M6F	
3	DCX A QXA LB7W TO	
4	BOA F87 G0K H3Y J2D DN8 VOF 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TJ1 - 3S1 8TB QI6 I8E 8GU 8RM 1ZA L33 0YB G01 7MM	

BTT-0507

Afbeelding 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

<p>Aflevering Service uitgevoerd op:</p> <p>21/06/2016</p> <p>Wealer Volkswagen Partner Bergerweg 67 6135 KD Sittard T 0031 (0)46 451 57 77 info@wealer.nl Dealercode 211 126</p>	<p>Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)}</p> <p>29-6-2016</p> <p>Wealer Volkswagen Partner Bergerweg 67 6135 KD Sittard T 0031 (0)46 451 57 77 info@wealer.nl Dealercode 211 126</p>
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner


Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 26/04/17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 30341	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Van Tilburg Bastianen b.v. Volkswagen Partner Konijnenberg 3 4825 BC Breda Telefoon (076) 800 00 00 Telefax (076) 800 01 19 Deelnnummer 211 00164	LongLife mobiliteitsgarantie: Van Tilburg Bastianen b.v. Volkswagen Partner Konijnenberg 3 4825 BC Breda Telefoon (076) 800 00 00 Telefax (076) 800 01 19

Volgende service	Extra (onderhouds)werkzaamheden
Servicesoort	
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie
of	
Op (datum):	Op (datum):
of	
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afbeelding 3 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markeert in Afbeelding 3 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

- Kras
- Buil/deuk
- Corrosie
- Steenslag

Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>
Beschrijving van de defecten:		

Stempel van de specialist


Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenafdichtmiddel
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 05-11-2018	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 91733 km	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: 38914	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: van Tilburg Bastianen b.v. Volkswagen Partner Konijnenberg 3 4825 BC Breda Telefoon (076) 800 00 00 Telefax (076) 800 01 19 Deulernummer 211 00164	LongLife mobiliteitsgarantie: van Tilburg Bastianen b.v. Volkswagen Partner Konijnenberg 3 4825 BC Breda Telefoon (076) 800 00 00 Telefax (076) 800 01 19 Deulernummer 211 00164
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie
of	Op (datum):
Op (datum): 11-2020	of
of	Bij (km-stand):
Bij (km-stand): 121.000 km	

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afbeelding 4 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markeert in Afbeelding 4 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

Kras
 Buil/deuk
 Corrosie
 Steenslag


Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>
Beschrijving van de defecten:		
Stempel van de specialist		

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 15-8-19	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 122780	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie: van Tilburg Bastianen b.v. Volkswagen Partner Konijnenberg 3 4825 BC Breda Telefoon (076) 800 00 00 Telefax (076) 800 01 19 Dealersnummer 211 00164

Volgende service	
Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afbeelding 5 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markeert in Afbeelding 5 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

- Kras
 Buil/deuk
 Corrosie
 Steenslag

Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>
Beschrijving van de defecten:		
Stempel van de specialist		