

22865

Servisní plán Audi

Doklad o servisu

Identifikační číslo vozidla	WAUZZZ 8P x BA135600
Typ, výkon motoru, převodovka, měsíc/rok výroby	8PA BTX 1014516=6 A3 Sportb TDI2.0 R4 125 KW DSG 03 / 11
Kód motoru a převodovky	CFGB --- MSU
Číslo laku, vnitřní vybavení Číslo rozšířeného vybavení	LX7W/LX7W NSB / BX
	EOA 7A0 4UE 6XE 5SL 5RU 1KD J2D 1ZA 1AT 3FA UA1 G3B 5TD 7X2 4R4 FOA 8GU 0YF L59 TL4 3NU 8BP U2A X1F 1N3 1MU 8Q3 9Q7 8Z5 D93 7Q0 C8F 7K6 4X4 3L3 4KC 3Y6 4K4 5D1 1SA UG4 7MG 0G1 4GP
Hodnoty spotřeby ¹⁾	5.6 4.6 5.0 130

¹⁾ město, mimo město, kombinované (l/100 km); emise CO₂ (g/km). Uvedené hodnoty byly naměřeny na základě předepsaných měření. Údaje o spotřebě a emisích se **nevztahují** na konkrétní vozidlo, nýbrž slouží k porovnání mezi jednotlivými typy vozidel. Zvláště v závislosti na zvláštním vybavení, zatížení, způsobu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, vlivch prostředí a stavu vozidla se mohou hodnoty spotřeby dosažené v běžném provozu odlišovat.


Datum předání vozidla:
15.4.2011

AUTO JAROV, s.r.o.
Audi Partner
29238
Osiková 2
130 00 Praha 3
Tel.: 251 002 458
Fax: 251 002 138
www.autojarov.cz ©

Razítko předávajícího servisu Audi

Všeobecně 2
 Předprodejní servis 2
 Informace o servisu Audi 2
 LongLife servis Audi 4
 Inspekční servis Audi 5
 Servisní úkony 6
 Dodatečné práce 7
 Dodatečná servisní nabídka 11
 Záruka 13
 Rozšířená záruka na lak a karoserii 13

Potvrzení 14
 Potvrzení servisních úkonů 14
 Záznamy dílny 30
 Oprava při poškození nosných částí 35



Potvrzení

Potvrzení servisních úkonů

Poznámka

Do následujících políček vám autorizovaný servis Audi potvrdí zakřížkováním odpovídajícího čtverečku (ano/ne), jaké práce byly, resp. nebyly provedeny.

To vám poskytne jednoznačný přehled a zabrání nedorozumění.

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

 Výměna oleje Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

 Výměna oleje Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

 Brzdová kapalina Zapalovací svíčky Prachový a pylový filtr Multitronic: olej Ozubený řemen Vzduchový filtr Palivový filtr Spojka Haldex: olej S tronic: olej a filtr

Stav km: 19138 Číslo faktury:

27.1.2012

Záruka mobility do: Ukazatel Service

AUTO JAROV, s.r.o.
Audi Service

401-29238
Osiková 2, č.p. 2588
130 00 Praha 3

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

 Výměna oleje Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

 Výměna oleje Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

 Brzdová kapalina Zapalovací svíčky Prachový a pylový filtr Multitronic: olej Ozubený řemen Vzduchový filtr Palivový filtr Spojka Haldex: olej S tronic: olej a filtr

Stav km: 60341 Číslo faktury:

12/2015

Záruka mobility do: Ukazatel Service

AUTO JAROV, s.r.o.
Audi Service

401-29238
Osiková 2, č.p. 2588
130 00 Praha 3

10.12.2013

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

Brzdová kapalina

Zapalovací svíčky

Prachový a pylový filtr

Multitronic: olej

Ozubený řemen

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Spojka Haldex: olej

S tronic: olej a filtr

Stav km: 84697 Číslo faktury: 2019/12

Záruka mobility do: Ukazatel Service

AUTO JAROV, s.r.o.
Audi Service

401-29238
Osiková 2, č.p. 2688
130 00 Praha 3

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

Brzdová kapalina

Zapalovací svíčky

Prachový a pylový filtr

Multitronic: olej

Ozubený řemen

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Spojka Haldex: olej

S tronic: olej a filtr

Stav km: 103 668 Číslo faktury: 2019/5

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Art garage Art Garage s.r.o.
Freyova 91/6
Praha 9 Vysočany
info@artgarage.cz
IČ: 242 17 662

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

Brzdová kapalina

Zapalovací svíčky

Prachový a pylový filtr

Multitronic: olej

Ozubený řemen

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Spojka Haldex: olej

S tronic: olej a filtr

Stav km: 117 059 Číslo faktury:

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Art garage Art Garage s.r.o.
Českbrodská 34/7
Praha 9. Hrdlořezy
info@artgarage.cz
IČ: 242 17 662

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne *SW 30*

Výměna oleje

Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

Výměna oleje

Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

Brzdová kapalina

Zapalovací svíčky

Prachový a pylový filtr

Multitronic: olej

Ozubený řemen

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Spojka Haldex: olej

S tronic: olej a filtr

Stav km: 126 742 Číslo faktury: 44/1742

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Jaromír Mičulek
opravy silničních vozidel
Zámečnická 182/3, 357 51 Kynšperk n. Obrí
IČO 432-87-477
tel. 602 167 770. 352 467 007

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

OLEJ VAT!

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km: 132 456 Číslo faktury:

21.03.19

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Ognyan Ayramov Mishev

Bryksova 763/46 Praha-9 19800

IČO 06873243

Tel. +420 775400920

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km: 143.120 Číslo faktury:

11.2.2020

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Ognyan Ayramov Mishev

Bryksova 763/46 Praha-9 19800

IČO 06873243

Tel. +420 775400920

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

Číslo faktury:

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

Číslo faktury:

Záruka mobility do: Ukazatel Service

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi