



Dacia

Servisni knižka



93079

DACIA
GRUPE RENAULT

DOKLADY O SERVISNÍ PROHLÍDCE (pokračování)

Datum údržby: 18.11.2010	Počet najetých kilometrů: 11 374 km
<input checked="" type="checkbox"/> Výměna oleje + olejového filtru <input type="checkbox"/> Vzduchový filtr <input type="checkbox"/> Palivový filtr <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina <input type="checkbox"/> Chladičí kapalina Použitý olej (norma a stupeň viskozity): 10W40 SHELL	<input type="checkbox"/> Svíčky <input type="checkbox"/> Rozvodový řemen <input type="checkbox"/> Řemen pohonu příslušenství <input type="checkbox"/> Zadní obložení <input type="checkbox"/> Systém klimatizace
Antikorozní kontrola Je vozidlo v dobrém stavu? <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne Pokračování záruky s výhradou opravy: Datum opravy:	RENAULT AMBROŽ AUTO, s.r.o. Strojírenská 2212 591 01 Žďár nad Sázavou tel./fax: 566 620 498, mob. 603 795 615 IČO: 26915634 DIČ: CZ26915634 www.renaultambroz.cz
Příští servisní prohlídka: nebo po ujetí: km	

Datum údržby: 14.11.2012	Počet najetých kilometrů: 21 012
<input checked="" type="checkbox"/> Výměna oleje + olejového filtru <input checked="" type="checkbox"/> Vzduchový filtr <input type="checkbox"/> Palivový filtr <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina <input type="checkbox"/> Chladičí kapalina Použitý olej (norma a stupeň viskozity): 10W40 SHELL	<input type="checkbox"/> Svíčky <input type="checkbox"/> Rozvodový řemen <input type="checkbox"/> Řemen pohonu příslušenství <input type="checkbox"/> Zadní obložení <input type="checkbox"/> Systém klimatizace
Antikorozní kontrola Je vozidlo v dobrém stavu? <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne Pokračování záruky s výhradou opravy: Datum opravy:	RENAULT AMBROŽ AUTO, s.r.o. Strojírenská 2212 591 01 Žďár nad Sázavou tel./fax: 566 620 498, mob. 603 795 615 IČO: 26915634 DIČ: CZ26915634 www.renaultambroz.cz
Příští servisní prohlídka: 14.11.2012 nebo po ujetí 20000/30 000 km	

DOKLADY O SERVISNÍ PROHLÍDCE (pokračování)**Datum údržby:**

11/2012

- Výměna oleje + olejového filtru
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Brzdová kapalina
 Chladicí kapalina

Použitý olej (norma a stupeň viskozity):

Počet najetých kilometrů:

- Svíčky
 Rozvodový řemen
 Řemen pohonu příslušenství
 Zadní obložení
 Systém klimatizace

Antikorozní kontrola

Je vozidlo v dobrém stavu?

- ano ne

Razítko
zástupce značky

AUTO Dostal

Pokračování záruky s výhradou opravy:

Datum opravy:

Příští servisní prohlídka: nebo po ujetí: km

Datum údržby:

6.11.2014

- Výměna oleje + olejového filtru
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Brzdová kapalina
 Chladicí kapalina

Použitý olej (norma a stupeň viskozity):

Počet najetých kilometrů:

- Svíčky
 Rozvodový řemen
 Řemen pohonu příslušenství
 Zadní obložení
 Systém klimatizace

Antikorozní kontrola

Je vozidlo v dobrém stavu?

- ano ne

Razítko
zástupce značky

AMBROŽ

Pokračování záruky s výhradou opravy:

Datum opravy:

Příští servisní prohlídka: nebo po ujetí: km

DOKLADY O SERVISNÍ PROHLÍDCE (pokračování)

Datum údržby: 3. 11. 2014	Počet najetých kilometrů: 76 469
<input checked="" type="checkbox"/> Výměna oleje + olejového filtru <input checked="" type="checkbox"/> Vzduchový filtr <input type="checkbox"/> Palivový filtr <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina <input type="checkbox"/> Chladicí kapalina Použitý olej (norma a stupeň viskozity):	<input checked="" type="checkbox"/> Svíčky <input type="checkbox"/> Rozvodový řemen <input type="checkbox"/> Řemen pohonu příslušenství <input type="checkbox"/> Zadní obložení <input type="checkbox"/> Systém klimatizace
Antikorozní kontrola Je vozidlo v dobrém stavu? <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne Pokračování záruky s výhradou opravy: Datum opravy:	Razítko PRO AUTO DOSTAL s.r.o. Bratrušín 1180 zástupce značky 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ: 29227895 DIČ: CZ29227895
Příští servisní prohlídka: 1 ROK	nebo po ujetí: 15 000 km

Datum údržby:	Počet najetých kilometrů:
<input type="checkbox"/> Výměna oleje + olejového filtru <input type="checkbox"/> Vzduchový filtr <input type="checkbox"/> Palivový filtr <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina <input type="checkbox"/> Chladicí kapalina Použitý olej (norma a stupeň viskozity):	<input type="checkbox"/> Svíčky <input type="checkbox"/> Rozvodový řemen <input type="checkbox"/> Řemen pohonu příslušenství <input type="checkbox"/> Zadní obložení <input type="checkbox"/> Systém klimatizace
Antikorozní kontrola Je vozidlo v dobrém stavu? <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne Pokračování záruky s výhradou opravy: Datum opravy:	Razítko zástupce značky
Příští servisní prohlídka: 1 ROK	nebo po ujetí: 15 000 km