



**Serviceplan
Volkswagen**
Serviceplan internationaal



40416

Sticker met wagengegevens

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C Z HE154862	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 32X	
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. CLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	88 kW TDI M6F	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	DCX A	RSP
	<input type="checkbox"/>	LR7H	TO
4	<input type="checkbox"/>	B0A F86 GOK H3Y JOV DN8	
	<input type="checkbox"/>	1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TJ1	
	<input type="checkbox"/>	8RM 3S2 8TB QI6 I8E 8GU	
	<input type="checkbox"/>	1ZA L33 OYB G01 7MM	

Afb. 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

Aflevering Service uitgevoerd op: 27/02/17 Buslot Lokeren bvba Brandstraat 19 9160 Lokeren T. 09/340 43 50 F. 09/340 43 51 lokeren@buslot.be agentschapsnummer 1881	Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie: ^{a)} 27/02/17 Buslot Lokeren bvba Brandstraat 19 9160 Lokeren T. 09/340 43 50 F. 09/340 43 51 lokeren@buslot.be agentschapsnummer 1881
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

^{a)} Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

De Volkswagen-service

Voor welke wagens geldt dit Serviceplan

Dit Serviceplan is geldig voor de volgende wagens:

- | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|
| - CC | - Jetta | - Sharan |
| - Golf | - Passat | - The Beetle |
| - Golf GTD | - Passat GTE | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf GTE | - Passat Variant | - Tiguan |
| - Golf GTI | - Passat Variant GTE | - Touareg |
| - Golf Sportsvan | - Polo | - Touran |
| - Golf Variant | - Scirocco | - up! |

De betekenis van dit Serviceplan

Door de in de kaft opgeplakte sticker met wagengegevens afb. 1 is gewaarborgd dat u te allen tijde de juiste Originele Volkswagen-onderdelen in uw wagen kunt laten inbouwen. Bovendien is op deze wijze vastgelegd, welke servicesoort voor uw wagen van toepassing is.

- In het Serviceplan wordt de 1e kentekenregistratie of de afleveringsdatum, de Aflevering Service, en daarmee het begin van de garantieperiode van uw wagen vastgelegd.
- In het Serviceplan staat, wanneer welke servicebeurt moet worden uitgevoerd. Omdat de uit te voeren omvang van servicebeurten van wagen tot wagen verschillend zijn, kan bij de Volkswagen Partner worden nagevraagd welke werkzaamheden voor deze specifieke wagen van toepassing zijn.
- Uw specialist documenteert in het Serviceplan alle servicerelevante werkzaamheden.

Opdat u dit Serviceplan altijd bij de hand heeft, wanneer u het nodig heeft, kunt u het Serviceplan het beste in de map met wagensdocumentatie in de wagen bewaren.

Denk er ook aan het Serviceplan bij de verkoop van uw wagen aan de volgende eigenaar/gebruiker te overhandigen.

⚠ WAARSCHUWING

Onvoldoende of geen onderhoud en het negeren van de service-intervallen kan tot stilvallen van de wagen in het verkeer, ongevallen en zware verwondingen leiden.

- Servicewerkzaamheden door een specialist laten uitvoeren.
- Instructieboekje raadplegen.

ⓘ LET OP

Volkswagen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw wagen die het gevolg is van minderwaardige brandstof, een verkeerde olienorm, ontoereikende service of een gebrek aan onderdelen.



i Regelmatig onderhoud aan de wagen is niet alleen nodig voor het waardebehoud van de wagen, maar ook voor de bedrijfs- en verkeersveiligheid. Laat daarom servicewerkzaamheden zoals opgenomen in de onderhoudstabellen uitvoeren. Uw Volkswagen Partner adviseert u graag.

3G0012732SE




3G0012732SE

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - verving van:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurlichtfilterelement
Service uitgevoerd op: 04/01/2018	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 31-641	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:  202 1881 Buelot Lokeren bvba Brandstraat 19 9160 Lokeren T. 09/340 43 50 F. 09/340 43 51	LongLife mobiliteitsgarantie:  202 1881 Buelot Lokeren bvba Brandstraat 19 9160 Lokeren T. 09/340 43 50 F. 09/340 43 51
Stempel van de specialist:	Stempel van de specialist:
Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afb. 3 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten



Uw specialist markeert in afb. 3 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:
 ✕ Kras ○ Buil/deuk □ Corrosie △ Steenslag

Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>
Beschrijving van de defecten:		

Stempel van de specialist


3600127325E

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 24 nov 18.	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 61000	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:  202 1881 Buslot Lokeren bvba Brandstraat 19 9160 Lokeren T. 09/340 43 50 F. 09/340 43 51	LongLife mobiliteit garantie:  202 1881 Buslot Lokeren bvba Brandstraat 19 9160 Lokeren T. 09/340 43 50 F. 09/340 43 51
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afb. 4 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten


Uw specialist markeert in afb. 4 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

✕ Kras ○ Buil/deuk □ Corrosie △ Steenslag

Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>
Beschrijving van de defecten:		

Stempel van de specialist

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - verving van:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: <i>4/10/19</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: <i>96956</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner
Volgende service	Extra (onderhouds)werkzaamheden
Servicesoort	
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie
of	Op (datum):
Op (datum): <i>10/2021</i>	of
of	Bij (km-stand):
Bij (km-stand): <i>display</i>	



Afb. 5 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markeert in → afb. 5 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

- ✖ Kras
- Buil/deuk
- Corrosie
- △ Steenslag


Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>	
Beschrijving van de defecten:			
			Stempel van de specialist

3G00127325E

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: <i>delro/ro</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: <i>120 932</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	LongLife mobiliteitsgarantie:
 Stempel van de specialist	 Stempel van de Volkswagen Partner
Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Op (datum): of Bij (km-stand): Op (datum): of Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole



Afb. 6 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist markeert in → afb. 6 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

✘ Kras ○ Buil/deuk □ Corrosie △ Steenslag

Defecten geconstateerd?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nee: <input type="checkbox"/>
Beschrijving van de defecten:		

Stempel van de specialist