

Servisní plán Audi

Stránka: 1 z 1

A3M2

Audi
Vorsprung durch Technik



Doklad o servisu

Identifikační číslo vozidla	WAUZZZ4L1DD016550 44-3-6062 CRC
Typ, výkon motoru, převodovka, měsíc/rok výroby	0GA 4LB 4LB0GA 07 quat. TDI3.0 V6180KW NAC LC9X 0F AB CRC
Kód motoru a převodovky	X1F B0A C7F 01G HPB J0P D43 Q1D - 1G1 1XW 5RU 5SL TF1 3S2 - 0G7 8YQ
Číslo laku, vnitřní vybavení	1KF 1LF - 7MG
Číslo rozšířeného vybavení	0Y1 4UE 4X4 4F2 N7K 5TG 9VD E0A 0AB 0JZ 0YZ 2MB
Hodnoty spotřeby ¹⁾	

¹⁾ město, mimo město, kombinovaně (l/100 km); emise CO₂ kombinovaně (g/km). Uvedené hodnoty byly naměřeny na základě předepsaných měření. Údaje o spotřebě a emisích se **nevztahují** na konkrétní vozidlo, nýbrž slouží k porovnání mezi jednotlivými typy vozidel. Zvláště v závislosti na zvláštním vybavení, zatížení, způsobu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, vlivech prostředí a stavu vozidla se mohou hodnoty spotřeby dosažené v běžném provozu odlišovat.

Hodnoty nejsou u všech provedení modelu pro různé země k dispozici. V takovém případě jsou příslušná pole vyplněna zástupnými znaky, např. 99.9.

Datum předání vozidla:

11. 12. 2012

Porsche Praha-Smíchov
Audi Partner

401-20745

Vrchlického 31/18

150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 107 224

DIČ: CZ47124652

www.porsche-smichov.cz



Razítko předávajícího servisu Audi

Potvrzení

Potvrzení servisních úkonů

Poznámka

Do následujících políček vám váš servisní partner Audi potvrdí zakřížkováním odpovídajícího čtverečku (ano/ne), jaké práce byly, resp. nebyly provedeny.

To vám poskytne jednoznačný přehled a zabrání nedorozumění.

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

16500 km

Číslo faktury:

Záruka mobility do: údaj Service

ŠTEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 331 61 KACEŘOV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

33200 km

Číslo faktury:

Záruka mobility do: údaj Service

ŠTEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 331 61 KACEŘOV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km: Číslo faktury:

53 000 km

Záruka mobility do: údaj Service

STEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 331 51 KACEROV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km: Číslo faktury:

38 000 km

Záruka mobility do: údaj Service

STEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 331 51 KACEROV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km: Číslo faktury:

88 544 km

Záruka mobility do: údaj Service

STEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 331 51 KACEROV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km: Číslo faktury:

108 400 km

Záruka mobility do: údaj Service

STEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 331 51 KACEROV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

Číslo faktury:

129 100 km

Záruka mobility do: údaj Service

ŠTEMBERA Libor
AUTOOPRAVY
 831 51 / KACEROV 39
 DIČ: 145-7302232080

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

Číslo faktury:

160 474

0435

Záruka mobility do: údaj Service

Autoservis Garant s.r.o.
 Pobočka Průběžná 3210/80b
 100 00 Praha 8, Strašnice
 IČ: 27631168, DIČ: CZ27631168
 Tel: 77612763
 technik@autoservis-garant.cz

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

Číslo faktury:

214 972

Záruka mobility do: údaj Service

Petr Rokoš
Autoservis a Pneuservis
 Slovanka 473, Cvikov 471 54
 IČ - 09493824 Tel. - 777 954 284

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Inspekční servis Audi:

ano / ne

- Výměna oleje
 Inspekce

Dodatečné práce:

ano / ne

- Brzdová kapalina
 Zapalovací svíčky
 Prachový a pylový filtr
 Multitronic: olej
 Ozubený řemen
 Vzduchový filtr
 Palivový filtr
 Spojka Haldex: olej
 S tronic: olej a filtr

Stav km:

Číslo faktury:

Záruka mobility do: údaj Service

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi