

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9320062325
Datum aktivace kuponu:	26. 02. 2025 11:36:22
Platnost do:	28. 03. 2025 11:36:22

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBCC93T7C9040770

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
SUPERB

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
191 kW

Objem
3597 ccm

Datum výroby
08. 12. 2011

Datum 1. registrace
19. 12. 2011

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.



Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2011	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 08. 12. 2011</p> <p>Stáří vozidla: 13 let 2 měsíce</p> <p>Barva vozidla: black-magic-perletovy efekt - kód F9R</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>			
prosinec			Servisní záznam
prosinec		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 19. 12. 2011</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 19. 12. 2011</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ-METAL</p>			
prosinec		Česko	Vystavení technického průkazu
2012	březen	700 km	Česko Záznam tachometru
2013	říjen	30 000 km	Česko Záznam tachometru
2014	březen	47 500 km	Česko Záznam tachometru
	září	60 500 km	Česko Záznam tachometru
2015	září	90 000 km	Česko Záznam tachometru
	prosinec	99 000 km	Česko STK
<p>Typ kontroly: Pravidelná</p> <p>Datum kontroly: 07. 12. 2015</p> <p>Číslo protokolu: CZ-3205-15-12-0137</p>			
2016	září	120 000 km	Česko Záznam tachometru

2017

květen	138 500 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	140 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 11. 12. 2017
Číslo protokolu: CZ-3112-17-12-0971





prosinec	140 500 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 11. 12. 2017
Číslo protokolu: CZ-411039-17-12-0439




prosinec	140 500 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 11. 12. 2017
Číslo protokolu: CZ-411039-17-12-0478

2018

květen	142 500 km	 Česko	Záznam tachometru
září	143 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	146 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec		 Česko	Poškození

2019

leden	146 500 km	 Česko	Záznam tachometru
červenec	148 000 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	149 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 05. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-3100-19-12-0322



prosinec	148 500 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 05. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-410108-19-12-0095

2020

červenec	150 500 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	156 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2021

květen	165 500 km	 Česko	Záznam tachometru
prosinec	167 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 03. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-3106-21-12-0265

prosinec 167 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 03. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-410533-21-12-0120

2022

únor	167 500 km	 Česko	Záznam tachometru
srpen	168 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2023

červen	174 500 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	179 500 km	 Česko	STK



Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 05. 10. 2023
Číslo protokolu: CZ-3126-23-10-0513

říjen 179 500 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 05. 10. 2023
Číslo protokolu: CZ-411040-23-10-0127

prosinec 181 500 km  Česko Záznam tachometru

2024

červenec	188 500 km	 Česko	Záznam tachometru
září	190 000 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	12/2018
Země	ČR
Výše škody	69 669 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	12/2011
Materiál (výčet)	KOLO KOMPLETNI SUPERB II. ALPI

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 26. 02. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 26. 02. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 02. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 02. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SUPERB(3T43SX) 3.6 FSI 4x4 Elegance AP
Motor	CDVA; 3 597 ccm; 3,60 L; 191 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	14,7 / 7,4 / 10,1
Převodovka	NLZ; automatická; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče a napínače, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně spolujezdce a napínače, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění uprostřed a 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce a vypínání

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

Standardní vybavení

4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků

Antikorozi ochrana - galvanizovaná karoserie

Audio vlastní značka výrobce, AM/FM-rádio 6 CD, RDS, CD měnič, CD včetně MP3, digitální mediální karta

Aut.zapnutí světel při zapnutí motoru

CD měnič v palubní desce, počet CD 6, typ média - CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia - na volantu

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Hlavní přístrojové ukazatele: analogové

Kombinovaná anténa

Konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem

LED světla: umístění - postranní blikače

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 2,920:1 první převod. stupeň (poměr), 1,790:1 druhý převod. stupeň (poměr), 1,190:1 třetí převod. stupeň (poměr), 0,830:1 čtvrtý převod. stupeň (poměr), 0,860:1 pátý převod. stupeň (poměr), 0,690:1 šestý převod. stupeň (poměr), 3,264:1 zpětný převod. stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: aktivní a automatická

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru

Sada na opravu pneumatik

Stěrače: dešťový sensor

Standardní vybavení

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Plně automatická klimatizace klimatizovaných zón: 2

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva: nemetalická

Boční ochranné lišty stříbrné

Boční před.světla pro odbočování

Elektrické sklopná zrcátka

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatické ovládání, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu

Nárazníky lakované, přední a zadní

Pneumatiky: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, konvenční typ a 17

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: Bi-Xenonové žárovka

Zadní dveře - hatchback/sedan

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 a v konfiguraci 2+3

Interiér

Standardní vybavení

Automatické zpětné zrcátko

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: chrom a kůže na hlavicí řadící páky, dřevo/textura dřeva na dveřích, dřevo/textura dřeva na přístrojové desce

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Roletky na oknech: zadní okna - manuální ovládání

Úchyt na zavazadla:

Vyhřívání zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení 0 a sklápěcí sedák žádný

Výškově nastavitelná vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, bederní opěrka, počet el. nastavení 6, umístění na straně řidiče, naklápění sedáku, elektrické, elektrické, elektrické, elektrické a elektrické, výškově nastavitelná vyhřívání el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, bederní opěrka, počet el. nastavení 5, umístění na straně spolujezdce, naklápění sedáku, elektrické, elektrické, elektrické, elektrické a elektrické

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený a nastavitelný v ose

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Bezpečnost**

Bocni airbagy vzadu s pritahovacími zadními bezpečnostními pásy

Funkčnost

Bez označení motorizace

KESY - bezklíčové odemykání, zamykání a startování

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Stínící rola pro zadní sklo a boční skla, mechanická

Vkládání tkané koberce Lounge Step

Exteriér

El. ovládané střešní okno

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (dojezdové), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Volitelná výbava

Komfort

SunSet

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

MDI (Mobile Device Interface)

Navigační systém Columbus s dynamickým modulem - 2 DIN, Maxi DOT, TV tuner a mapový podklad

Sound System s 10 reproduktory a digitálním equalizerem

Zabezpečení vozu

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru + zálohovou sirenou a naklonovým čidlem

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
palivo / požár	23. 12. 2011	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	black-magic-perletovy efekt - kód F9R
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26. 02. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	19.12.2011
Datum první registrace vozidla v ČR	19.12.2011
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	CDVA
Palivo	BA 95 B
Maximální výkon (kW)	191.0
Při otáčkách (ot/min)	6 000
Zdvihový objem (ccm)	3 597.0
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ČERNÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 275
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 275

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 2

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 838
Šířka celková (mm)	1 817
Výška celková (mm)	1 462
Rozvor (mm)	2 758
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2 000/2 000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4 275/4 275
Ráfky náprava 1	7J X 17 ET 49
Pneumatiky náprava 1	7J X 17 ET 49; 225/45 R17 94 W
Ráfky náprava 2	7J X 17 ET 49
Pneumatiky náprava 2	7J X 17 ET 49; 225/45 R17 94 W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	73.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	71.0
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	14.7/7.4/10.1
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X; TMB PS 032] CO2: 341/173/235 g/km Variabilní provedení vozidla: #12: 4 938 - při vybavení tažným zařízením, #20-21: 6J x 17 ET45; 205/50 R17 93H M+S, 7,5J x 17 ET49; 225/45 R17 94W, 7,5J x 18 ET46; 225/40 R18 92Y. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.