



Servisní plán

Volkswagen
International





40431

Datový štítek vozidla

1	WVGZZZ7PZFD021332	CVV		
2	7P62RJ Touareg BMT	V6TDI 193KW		
	PXP LC1Y TQ	TDI ABA CVV		
3	X1F B1M CH8 Q1G H4F JOP DV7 Q2J			
	- 1AT 1Q1 1XG 1NS 5RQ 5SL TH1			
	SWO 3U4 Q16	BAY 9Q1 8ZH		
	2EG 1LC	7MM		
	OY1 4UE 4X3	4K3 N1P 5MG		
4	BRM 2JC EOA			
	OJZ OYZ 1BK Q16			

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

<p>Předprodejní servis byl proveden dne:</p> <p>18-06-2015</p>  <p>AUTO ENGE, a.s. Hodkovická 747 460 06 Liberec 401-23621</p> <p>Razítko partnera Volkswagen</p>	<p>Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu:^{a)}</p> <p>18-06-2015</p>  <p>AUTO ENGE, a.s. Hodkovická 747 460 06 Liberec 401-23621</p> <p>Razítko partnera Volkswagen</p>
---	--

a) Podle toho, co nastane dříve.

Servis Volkswagen

Pro jaká vozidla platí tento servisní plán

Tento servisní plán je platný pro tato vozidla:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Sportsvan | - Sharan |
| - Eos | - Golf Variant | - The Beetle |
| - Golf | - Jetta | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Polo | - Touran |
| - Golf GTI | - Scirocco | - up! |

Význam tohoto servisního plánu

Údaje o vozidle Obr. 1, vlepene v obalu servisního plánu, zaručují, že Váš vůz dostane vždy správné náhradní díly Volkswagen®. Kromě toho je tím stanoveno, který druh servisu přichází pro Vaše vozidlo v úvahu.

- V servisním plánu je potvrzeno **datum prvního uvedení do provozu nebo datum předání vozidla, předprodejní servis**, a tím i počátek záruky pro Vaše vozidlo.
- Servisní plán Vám poskytuje informaci o tom, kdy a jaký servis je nutné provést. Protože se práce, které je nutné provádět, vozidlo od vozidla liší, je možné se dotázat na činnosti specifické pro dané vozidlo v odborném servisu.
- Váš odborný servis dokumentuje v Servisním plánu všechny relevantní práce.

Abyste měli servisní plán po ruce vždy, kdy ho potřebujete, uložte ho společně s palubní knihou ve vozidle.

Pamatujte, že při prodeji vozidla máte tento servisní plán předat novému majiteli.

VAROVÁNÍ

Nedostatečný nebo žádný servis a nedodržování servisních intervalů může vést k uvážení vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- Servisní práce nechte provádět v odborném servisu.
- Respektujte údaje v návodu k obsluze.

POZNÁMKA

Volkswagen nezodpovídá za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva, oleje s chybnou normou, nedostatečného servisu nebo chybějících dílů.


i Pravidelné servisní práce na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty Vašeho vozu, ale přispívají také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Proto nechte provádět servisní práce podle podkladů v tabulkách údržby. Váš odborný servis Vám rád poradí.

Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® <i>102</i>
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: <i>13.5.2016</i> Stav km: <i>19 376</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl: Autoservis Suchánek Autorizovaná síť AUTOFIT Vladimír Suchánek Mánesova 765/II, 290 01 Poděbrady IČ: 48934216 DIČ: CZ7305041018 Tel.: 608 110 107 Průmyslová Písková Lhota 197	Záruka mobility: Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): <i>dle úvodu</i> nebo při (stav km): dne (datum): nebo při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

- Poškrábání
- Vyboulení/důlky
- Koroze
- Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		


3G0012715SB

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® <i>10L</i>
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: <i>15.6.2017</i> Stav km: <i>43533</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl: Autoservis Suchánek Autorizovaná síť AUTOFIT Vladimír Suchánek Mánesova 765/II, 290 01 Poděbrady IČ: 48934216 DIČ: CZ7305041018 Tel.: 608 110 107 Provozovna Písková I hala 107	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): <i>dle úkarobíle</i> nebo <i>15.6.2018</i> při (stav km): <i>58533</i> dne (datum): nebo při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie





Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:


Poškrábání
 Vyboulení/důlky
 Koroze
 Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

3G0012715SB

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 18.7.2018	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 67 146	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Servis provedl:	Záruka mobility:
	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input checked="" type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 7.2.2019 nebo při (stav km): 97 146 dne (datum): nebo při (stav km):





Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 5 těmito symboly:


- Poškrábání
- Vybulení/důlky
- Koroze
- Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

3G0012715SB

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 18.7.2018	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 67 146	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Servis provedl:	Záruka mobility:
	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input checked="" type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 7.2.2019 nebo při (stav km): 97 146 dne (datum): nebo při (stav km):



Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 5 těmito symboly:


- Poškrábání
- Vyboulení/důlky
- Koroze
- Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

3G0012715SB

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 10.8.2020	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 96634	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl: Autoservis Suchánek Autorizovaný sítě AUTOFIT Suchánek Vladimír Suchánek Mánesova 103/II, 190 01 Poděbrady IC: 46934216 DIČ: CZ305041018 Tel.: 608 110 107 Provozovna Pěšková Lhota 197	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 10.8.2021 dne (datum):
nebo při (stav km): 126634	nebo při (stav km):



Obr. 6 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 6 těmito symboly:

Poškrábání
 Vyboulení/důlky
 Koroze
 Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		

Razítko odborného servisu


3G0012715SB

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsností systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 13.9.2021	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 106 500	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl:	Záruka mobility:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> REJMONT DAVID Kovanice 204 288 02 Nymburk Tel.: 158 438 239-40747 82-874 AUTOSEKVIS - PNEUSERVIS </div>	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů	
nebo
dne (datum): 13.9.2022	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): 121500	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 7 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 7 těmito symboly:

- ✖ Poškrábání
- Vyboulení/důlky
- Koroze
- △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		

Razítko odborného servisu

3G0012715SB