

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

2984298678

Datum aktivace kuponu:

07. 03. 2025 17:30:38

Platnost do:

06. 04. 2025 17:30:38

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

W1K2052151G036515



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1950 ccm**Model**
C**Palivo**
nafta**Datum výroby**
2020**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
143 kW**Datum 1. registrace**
17. 09. 2020**⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:2020 Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:levostranné			
září		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:17. 09. 2020 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:17. 09. 2020 Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ			
září		 Česko	Vystavení technického průkazu
září	10 km		Záznam tachometru
2021			
duben	16 000 km		Záznam tachometru
červenec	25 000 km		Záznam tachometru
listopad	38 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly:02. 11. 2021 Číslo protokolu:CZ-3100-21-11-0099			
2022			
březen	50 000 km		Záznam tachometru
duben	54 500 km		Záznam tachometru
červenec	59 000 km		Záznam tachometru
2023			
leden	74 500 km		Záznam tachometru
červen	85 000 km		Záznam tachometru

2024

leden	99 500 km		Záznam tachometru
květen	109 500 km		Záznam tachometru
červenec		 Česko	Poškození
červenec	115 000 km		Servisní záznam
listopad	115 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:

Datum kontroly:

Číslo protokolu:

Pravidelná

27. 11. 2024

CZ-3100-24-11-1384

listopad	115 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly:

Číslo protokolu:

27. 11. 2024

CZ-410108-24-11-0426

2025

leden	117 000 km		Záznam tachometru
-------	------------	--	-------------------

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1.

Datum	07/2024
Země	ČR
Výše škody	630 621 CZK
Druh události	Pojistná událost
Materiál	KONDENZÁTOR,PŘÍČNÍK PŘ. STŘ.,POHLCOVAČ NÁRAZU ŘÍD. JEDNOTKA DISTRONIC,PODPĚRA PŘÍČNÍK PŘ. L.,PODPĚRA PŘÍČNÍK PŘ. P.,DRŽÁK PŘ. STŘ.,KONZOLA DRŽÁK PŘ. STŘ.,PODPĚRA ŘÍD. JEDNOTKA DISTRONIC,LIŠTA KRYCÍ KONZOLA DRŽÁK PŘ. STŘ.,OBLOŽENÍ CHLADIČE,DESKA ZÁKL. S HVĚZDA MERCEDES PŘ.,RÁM VEDENÍ VZDUCHU MŘÍŽKA CHLADIČE,SVĚTLOMET PŘ. P.,OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK PŘ.,TLUMIČ NÁRAZU PŘ. STŘ.,NOSNÍK HLAVNÍ PŘ. HOR.,NOSNÍK HLAVNÍ NÁRAZNÍK P. BOČ.,PROHLUBEŇ PRO NÁHR. KOLO,TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (OTOČ.KOULE),KUS ZAD. STŘ.,LEPICÍ SADA KUS ZAD. STŘ.,DVEŘE ZA. STĚNY,OPR. SADA PROSKLENÍ ZADNÍ SKLO,FIREMNÍ ZNAČKA,SVĚTLO KONC. L. VNĚ.,SVĚTLO KONC. DVEŘE ZA. STĚNY L.,SVĚTLO KONC. DVEŘE ZA. STĚNY P.,OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA.,OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA. SPO.,DRŽÁK ZÁD VOZIDLA MODUL ŘAZENÍ,CHLADIČ,CHLADIČ NÍZKÁ TEPLOTA,KRYT VENTILÁTORU HOR.,DÍL VEDENÍ VZDUCHU SPO.
Práce	VÝZTUHA SVÍTILNA ZA. L. OPR.,VÝZTUHA SVÍTILNA ZA. P. OPR.
Lakování	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ.,KUS ZAD. STŘ. KPL.,DVEŘE ZA. VÝKLOP. KPL.,NÁRAZNÍK-KRYT ZA. NÁTĚR VRCHNÍ
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Zadní sklo



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1	
Datum	07/2024
Stav tachometru:	115 000 km
Materiál (výčet)	CISTIC
	LEPIDLO SKLA SADA
	STRUNA VYREZAVACI
	Vosk na konzervaci dutin
	EP sprej K78014

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 07. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	MERCEDES C-CLASS(205.215) C 220 d 4MATIC T
Motor	1 950 ccm; 2,00 L; 143 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,2 / 4,4 / 5,0
Převodovka	automatická; 9 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Aktivní kryt motoru s progr.deformací	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Počet airbagů: 7	
Protipokluzový systém ETC	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů	
Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 7 a vizuální/akustická výstraha	

Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM/LW-rádio, RDS a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 9-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, typ - automatická s manuálním režimem a včetně řadicích pádel

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 5,5, Přístrojový panel 1 a 14,0, multifunkční displej 7,0, Přístrojová deska 1, kolečko a 17,8

Nastavení pérování: mechanické

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, kamera

Počet reproduktorů: 5 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Standardní vybavení

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 17, pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 94, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: černá

Zadní dveře - výklopné

Standardní vybavení

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - elektrické, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - elektrické

Luxusní obložení: piano černá na středové konzoli, piano černá na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, sedadlo sklopné do roviny, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Linie AMG exteriér

Linie AMG interiér

Sada jízdních asistentů PLUS

Sada komfortních funkcí zrcátek

Sada linie AMG exteriér + linie AMG interiér

Sada Night

Sada Premium

Sada pro parkování se zpětnou kamerou pro couvání

Bezpečnost

PRE-SAFE® System

Volitelná výbava

Funkčnost

Asistent adaptivních dálkových světel

Bez označení typu na víku zavazadlového prostoru

Bezdrátové dobíjení pro mobilní telefony

Laminovaná bezpečnostní skla s akustickou a tepelnou izolací (okna dveří vpředu a čelní sklo), dodání 4Q 2014

Parkovací asistent Parking Pilot

Plně digitální sdružený přístroj o úhlopříčce 12,3"

Sada pro smartphone

Sportovní podvozek

Tažné zařízení s ESP pro stabilizaci přívěsu

Touchpad

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Ozdobné výplně interiéru - tmavý dub

Sedadla/potahy sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Čalounění stropu - tkanina černá

LED Intelligent Light System

Komfort

Determální tmavá skla

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB

Media displej s úhlopříčkou 10,25"

Multimediální systém COMAND Online s přehrávačem DVD

Soundsystém

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / palivo	28. 05. 2023	Více info
karoserie / zranění	03. 03. 2023	Více info
havárie / požár	17. 10. 2022	Více info
motor / požár	15. 01. 2022	Více info
palivo / požár	09. 01. 2022	Více info
EV/Hybrid / motor	13. 11. 2021	Více info
EV/Hybrid / zranění	16. 08. 2021	Více info
havárie / karoserie	31. 05. 2021	Více info
motor / požár	22. 05. 2021	Více info
požár / řízení	13. 02. 2021	Více info
havárie / pneumatiky	08. 02. 2021	Více info
motor / požár	13. 10. 2020	Více info
sedadla / zranění	31. 07. 2020	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1

Datum registrace:	11/2021
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A72JC36
Barva vozidla:	BÍLÁ

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	17.09.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	17.09.2020
Tovární značka	MERCEDES-BENZ
Obchodní označení	C 220 D 4MATIC
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	MERCEDES-BENZ AG
Typ motoru	654920
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	143
Zdvihový objem (ccm)	1950
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	228
Maximální hmotnost povolená (kg)	2310
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2310

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2/2
Délka celková (mm)	4772
Šířka celková (mm)	1839
Výška celková (mm)	1465

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2840
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1115/1115
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4180/4180
Ráfky náprava 1	7.5Jx18H2 ET44
Pneumatiky náprava 1	225/45 R18 95Y XL
Ráfky náprava 2	8.5Jx18H2 ET49
Pneumatiky náprava 2	245/40 R18 97Y XL
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7/4,4/4,9
Další záznamy	Rozchod: 1577+1561, #V.7: 149/116/128 g/km, ROZCHOD: 1 577/1 561, *V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, *12: min. 4707, *13: min. 1810, *14: min. 1425, *20/21: 7.5Jx18H2 ET44, 225/45 R18 95H XL M+S, 7Jx17H2 ET48.5, 225/50 R17 94H M+S, *20: 7.5Jx19H2 ET44, 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19H2 ET44, 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx18H2 ET44, 225/45 R18 95Y XL, *21: 8.5Jx19H2 ET56.5, 245/35 R19 93Y XL, 8.5Jx19H2 ET52, 255/35 R19 96Y XL, 8.5Jx18H2 ET49/56, 245/40 R18 97Y XL, Vozidlo je vybaveno radarovým zařízením s krátkým dosahem (24 GHz)., Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2840
Emise CO2 (g/km)	128

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

11. 11. 2021

Barva vozidla:






bílá




Stav tachometru:

39 055 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.