

24802



Servisní plán

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!



Datový štítek vozidla

1	WVG ZZZ 5N z DW030372	
	5N2 23R	
2	Tiguan 2.0BMT SPORT	
	103 KW TDI D7A	
3	CFFB NYD	
	LH8Z----- DM	
4		
	B1M C7Q G1D H50 J2D D91	
	- 1AT 1G8 2PP 1NP 5RQ 5SL TL4	
	0BE 3S1 3U1 QG1 8AY 8GU 8ZH	
	1KU 1LJ - G02 7MQ	
	0Y1 4UF 4X4 4K3 N2S 5MB	
	9VE 2JN E0A 0AK 0BE 2UA 2G5	
	1JA L05 0YF	

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

Předprodejní servis byl proveden dne: 27.9.2012	Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu: ^{a)} 27.9.2012
 Porsche České Budějovice Okružní 2557 370 01 České Budějovice 401-23841	 Porsche České Budějovice Okružní 2557 370 01 České Budějovice 401-23841
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

a) Podle toho, co nastane dříve.

Servis Volkswagen

Význam tohoto servisního plánu

Údaje o vozidle Obr. 1, vlepene v obalu servisního plánu, zaručují, že váš vůz dostane vždy správné náhradní díly Volkswagen®. Kromě toho je tím stanoveno, který druh servisu přichází pro vaše vozidlo v úvahu.

- V servisním plánu je potvrzeno datum prvního uvedení do provozu nebo datum předání vozidla, předprodejní servis a tím i počátek záruky pro vaše vozidlo.

- Servisní plán vám poskytuje informaci o tom, kdy a jaký servis je nutné provést. Protože se činnosti, které je nutné provádět, vozidlo od vozidla liší, je možné se dotázat na činnosti specifické pro dané vozidlo v odborném servisu.

- Váš odborný servis dokumentuje v Servisním plánu všechny relevantní práce.

Abyste měli servisní plán po ruce vždy, kdy ho potřebujete, uložte ho společně s palubní knihou ve vozidle.

Pamatujte, že při prodeji vozidla máte tento servisní plán předat novému majiteli.

VAROVÁNÍ

Nedostatečný nebo žádný servis a nedodržování servisních intervalů může vést k uvážnutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- Servisní práce nechte provádět v odborném servisu.
- Respektujte údaje v návodu k obsluze.

POZNÁMKA

Volkswagen nezodpovídá za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva, oleje s chybnou normou, nedostatečného servisu nebo chybějících originálních dílů.

 Pravidelné servisní práce na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty vašeho vozu, ale přispívají také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Proto nechte provádět servisní práce podle podkladů v tabulkách údržby. Ve odborném servisu vám rádi poradí.




Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ společně	☐ ☒ Brzdová kapalina
☒ ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ ☒ Filtr motorové nafty
☒ ☐ společně	☐ ☒ Plynový filtr
☐ ☒ Inspekční servis	☐ ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ ☒ Spojka Haldex: olej
☐ ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ ☒ Doporučení k opravě	☐ ☒ Láhev s opravářským médiem na pneuma- tiku
☐ ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☒ ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 22.2.2013	☐ ☒ Ozubený řemen
Stav km: 30 395	☐ ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: W-674071	☐ ☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
 Porsche České Budějovice Okružní 2357 370 01 České Budějovice 401-23841	 ZÁRUKA MOBILITY Porsche České Budějovice 370 01 České Budějovice 401-23841
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky

Dne (datum): 17. 2. 2015 nebo Stav km: 17. 60.000 km	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?
--	---

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:

✕ Poškrábání

☐ Vyboulení/důlky

☐ Poškození laku

Δ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?		Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:			
		Razítko partnera Volkswagen	

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ společně	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ společně	☐ / ☒ Plynový filtr.
☒ / ☐ Inspekční servis	☒ / ☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 22. 4. 2014	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 60.680	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
 Porsche Česká Budějovice Okružní 2557 370 01 Česká Budějovice 401-23841	 ZÁRUKA MOBILITY Porsche Česká Budějovice 370 01 Česká Budějovice 401-23841
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky	
Dne (datum): 22. 4. 2016	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?
nebo	
Stav km: 90.680 km	

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 5 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		

Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky	
Dne (datum): 7/2017 nebo Stav km: 119 200	Který ze servisů je potřeba provést jako následující? 1. ÚPRAVKY ZEDVH 120.000

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		


Razítko partnera Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů 4

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ společně	☐ ☒ Brzdová kapalina
☒ ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ ☒ Filtr motorové nafty
☒ ☐ společně	☐ ☒ Plynový filtr
☒ ☐ Inspekční servis	☒ ☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☒ ☐ Spojka Haldex: olej
☐ ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ ☒ Doporučení k opravě	☐ ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
☐ ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☒ ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 24.6.2016	☐ ☒ Ozubený řemen
Stav km: 119 248	☐ ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: W 641 859	☐ ☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
 Porsche Česká Budějovice Okružní 2557 370 01 Česká Budějovice 401-23841	 ZÁRUKA MOBILITY Porsche Česká Budějovice 370 01 Česká Budějovice 401-23841
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky	
Dne (datum): 6/2018	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?
nebo 119 248	Brzdová kapalina
Stav km: 119 248	7/2018

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 7 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 7 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		


Razítko partnera Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ společně	☒ ☐ Brzdová kapalina
☒ ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ ☒ Filtr motorové nafty
☒ ☐ společně	☐ ☒ Plynový filtr
☐ ☒ Inspekční servis	☐ ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ ☒ Spojka Haldex: olej
☐ ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ ☒ Doporučení k opravě	☐ ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatické
☐ ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ ☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 29.5.2012	☐ ☒ Ozubený řemen
Stav km: 149942	☐ ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: K 904851	☐ ☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
 Porsche České Budějovice Okružní 2557 370 01 České Budějovice Razítko partnera Volkswagen	 ZÁRUKA MOBILITY Porsche České Budějovice 370 01 České Budějovice 401-23841 Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky	
Dne (datum): 5/2019 nebo Stav km: 149942	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 8 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 8 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

[illegible]


Potvrzení servisních úkonů 6

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ společně	☒ ☐ Brzdová kapalina
☒ ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☒ ☐ Filtr motorové nafty
☒ ☐ společně	☒ ☐ Plynový filtr
☒ ☐ Inspekční servis	☒ ☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☒ ☐ Spojka Haldex: olej
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☒ ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ ☒ Doporučení k opravě	☐ ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
☒ ☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☒ ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 9.4.2018	☒ ☐ Ozubený řemen
Stav km: 144 319 km	☐ ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 028/00081	☐ ☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
MILAN CHLÁDEK opravy silničních vozidel 373 84 Dubné 184 provozovna Dobrovodská 34 České Budějovice; Tel.: 603 509 019 IČO: 25003721 DIČ: CZ7509091227 <i>Milan Chládek</i>	
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky

Dne (datum): 4/2020	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?
nebo	
Stav km: 204 319 km	

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 9 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 9 těmito symboly:


✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		

Razítko partnera Volkswagen

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☐ ☐ společně	☐ ☒ Brzdová kapalina
☒ ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ ☒ Filtr motorové nafty
☒ ☐ společně	☐ ☒ Plynový filtr
☒ ☐ Inspekční servis	☐ ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ ☒ Spojka Haldex: olej
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ ☒ Doporučení k opravě	☐ ☒ Láhev s opravářským médiem na pneuma- tiku
☐ ☐ Prání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☒ ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 25. 4. 2019	☐ ☒ Ozubený řemen
Stav km: 204 848 km	☐ ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 028/000223	☐ ☐ KLOUKO VĚ KOTOUČ KAKOŠ
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
MILAN CHLÁDEK opravy silničních vozidel 373/84, Dubné 184 provozovna České Vrbné 2401 České Budějovice, tel. 603 509 019 IČO 65003721, DIČ CZ7509091227	Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky	
Dne (datum): 8/2021 nebo Stav km: 234 898 km	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?



Obr. 10 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 10 těmito symboly:


✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
	Razítko partnera Volkswagen	

Potvrzení servisních úkonů 8

Váš příští servis	
Dne (datum): 9/2022 nebo Stav km: 264 688 km	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 11 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 11 těmito symboly:

✕ Poškrábání

☐ Vyboulení/důlky

☐ Poškození laku

Δ Úder kamenem


[illegible]

Potvrzení servisních úkonů 9

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ ☐ Servis výměny oleje	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ společně	☐ ☒ Brzdová kapalina
☒ ☐ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ ☒ Filtr motorové nafty
☒ ☐ společně	☐ ☒ Plynový filtr
☒ ☐ Inspekční servis	☐ ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ ☒ Spojka Haldex: olej
☐ ☐ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☒ ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ ☐ Doporučení k opravě	☐ ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
☐ ☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ ☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 8. 12. 2021	☐ ☐ Ozubený řemen
Stav km: 263923	☐ ☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ ☐
Servis proveden (kým):	Záruka mobility LongLife:
OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL  BEJDAK Komorní Lhotka 397 739 53 Hnojník IČ: 88613054 ☎ 773 972 200 E-mail: bejdakp@seznam.cz	
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

Váš následující termín servisní prohlídky	
Dne (datum): 12/2022	Který ze servisů je potřeba provést jako následující?
nebo	
Stav km: 274000	

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 12 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 12 těmito symboly:

☒ Poškrábání
 ☐ Vyboulení/důlky
 ☐ Poškození laku
 ☐ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko partnera Volkswagen		

