

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

9850692802

Datum aktivace kuponu:

01. 04. 2025 09:45:50

Platnost do:

01. 05. 2025 09:45:50

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WF0RXXBDFR2L18203



Tovární značka

FORD

Model

TRANSIT

Typ karoserie

skříň

Druh vozidla

užitkový

Palivo

nafta

Výkon

74 kW

Objem

1998 ccm

Datum výroby

22. 01. 2002

Datum 1. registrace

28. 12. 2001


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2001	prosinec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:28. 12. 2001 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:28. 12. 2001 Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ			
	prosinec	 Česko	Vystavení technického průkazu
2002	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:22. 01. 2002 Stáří vozidla:23 let 2 měsíce Barva vozidla:Cervená Colorado Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:levostranné			
2006	květen	67 500 km	Záznam tachometru
2008	květen	88 000 km	Záznam tachometru
2010	červen	107 500 km	 Česko
			STK
Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:01. 06. 2010 Číslo protokolu:CZ-3514-10-06-0003			

2012

květen

126 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

25. 05. 2012

Číslo protokolu:

CZ-3514-12-05-0957

2014

květen

141 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 05. 2014

Číslo protokolu:

CZ-3514-14-05-0789

2016

květen

158 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 05. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3514-16-05-1135

2018

květen

175 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-510514-18-05-0052

květen

175 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3106-18-05-0637

2020

květen

228 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3211-20-05-0356

květen

182 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-421011-20-05-0195

2022

květen

184 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

05. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-421011-22-05-0148

květen

184 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3211-22-05-0393

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo jsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 01. 04. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 01. 04. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 04. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Označení modelu	260S Series
Datum výroby	22.01.2002
Barva	Cervená Colorado
Látka čalounění	Stylize (-G-C)
Barva interiéru	Tmavá Grafitová
Kód motoru	Duratorq DI 2.0 (100PS)
Převodovka	5st. manuální převodovka - VXT75
Řazení	MAN
Řízení	LHD FWD
Země	Česká republika
Iso název země	Česko
Typ karosérie	Kombi Van M1 LCF
Emise	Stupeň emisí LDT III
Stálý převod rozvodovky	4.23
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	(+)"CZR"
Ostatní	195/70R 15C LI 100/98 BSW
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez horního odkl. prostoru
Ostatní	Bez klimatizace sedadla řidiče
Ostatní	Bez klimatizace sedadla spolujezdce
Ostatní	Bez nastavitelného sed.pro spol.
Ostatní	bez operky sedadla spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez regulace otáček motoru
Ostatní	Bez tachografu
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Dodavatel jakýchkoli pneumatik
Ostatní	El. zrcátko spol. s kr. ramenem
Ostatní	El.ovl.zp.zrc. u řidice
Ostatní	Less Load Area Protection Kit
Ostatní	Obložení dveří.spolujezdce-stupeň 1
Ostatní	Pr.boč.pos.dv.nákl. prost.- nízké
Ostatní	Prodejní stupeň 3
Ostatní	Rear Seat Pack 6
Ostatní	s 2. radou skl. sedacek.
Ostatní	s airbagem řidice
Ostatní	s dverní kapsou na mapy
Ostatní	S Filtr Pylový
Ostatní	S GUMOVOU PODLAHOVOU KRYTINOU
Ostatní	S jedn.L/B řid./dvoj. L/B sed.spol.
Ostatní	S kompl.zad.oblož. lisovaná deska
Ostatní	S mechanickou spojkou
Ostatní	S nastavovacem sedadla řidice(6pol)
Ostatní	S Nízkou Střechou
Ostatní	S odstran.2.radou sedadel
Ostatní	s op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením interiéru
Ostatní	S otáčkoměrem
Ostatní	s pevn. oknem ve druhé rade vlevo
Ostatní	s pevn. oknem ve druhé rade vpravo
Ostatní	S pevnou loketní op. sedadla řidiče
Ostatní	S pevnými skly zadních oken
Ostatní	S předními lapači nečistot

Soupis výbavy vozidla

Ostatní S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem

Ostatní S přípravou pro rádio sada 1

Ostatní S Recirkulačním Ohříváčem

Ostatní S ručním řízením dosvitu reflektorů

Ostatní S rychloměrem v km

Ostatní s úplným výliskem cal. stropu

Ostatní S vyhříváním zadním oknem

Ostatní SADA ICE SÉRIE 1000

Ostatní Se sedadlem pro spolujez.valance

Ostatní Se zadními lapači nečistot

Ostatní Se zavěšenými zadními dveřmi

Ostatní Seat Pack 10

Ostatní Southampton Plant Built

Ostatní Tmavá Grafitová

Ostatní Výplň dveří řidiče - úroveň 2

Ostatní With Roof Height Feature Pack 2

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Cervená Colorado

Barva při první registraci v ČR

ČERVENÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel**01. 04. 2025**

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	.
Datum první registrace vozidla	28.12.2001
Datum první registrace vozidla v ČR	28.12.2001
Tovární značka	.
Obchodní označení	.
Kategorie vozidla	N1
Výrobce vozidla	.
Výrobce motoru	.
Typ motoru	2.0 DURATORQ DI ABFA
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	0
Při otáčkách (ot/min)	0
Zdvihový objem (ccm)	1998
Barva karoserie	ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ
Maximální rychlost (km/h)	0
Maximální hmotnost povolená (kg)	2510
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2510

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	3
Počet míst k sezení	3
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 / .
Délka celková (mm)	0

Technický popis - rozšířený

Šířka celková (mm)	0
Výška celková (mm)	0
Rozvor (mm)	0
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	0/0
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	0/0
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	0
Při otáčkách (ot/min)	0
Hluk za jízdy (db)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Další záznamy	2 zn 05/06, RZ vylepena, ČSOB-6005067652 čP 60888363, 2 zn 05/06, RZ vylepena, ČSOB-6005067652 čP 60888363
Emise CO2 (g/km)	0

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.