

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7270411697
Datum aktivace kuponu:	01. 04. 2025 09:51:04
Platnost do:	01. 05. 2025 09:51:04

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBLC45L0G6036325

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
YETI

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
81 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
11. 11. 2015

Datum 1. registrace
07. 12. 2015

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.



Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 11. 11. 2015 Stáří vozidla: 9 let 4 měsíce Barva vozidla: bílá - kód F9E Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné</p>			
prosinec		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 07. 12. 2015 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 07. 12. 2015 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BILÁ</p>			
prosinec		 Česko	Vystavení technického průkazu
2017	červen	61 000 km	 Česko Záznam tachometru
2019	prosinec	146 500 km	 Česko STK
<p>Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 03. 12. 2019 Číslo protokolu: CZ-3216-19-12-0085</p>			
prosinec	146 500 km	 Česko	Měření emisí
<p>Datum kontroly: 03. 12. 2019 Číslo protokolu: CZ-420507-19-12-0041</p>			

2021



červen	196 000 km	 Česko	Poškození
prosinec	211 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 03. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-3629-21-12-0094

prosinec	211 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 03. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-460112-21-12-0076

2023

listopad		 Česko	Poškození
listopad	273 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 28. 11. 2023
Číslo protokolu: CZ-3629-23-11-0733

listopad	273 000 km	 Česko	Měření emisí
----------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 28. 11. 2023
Číslo protokolu: CZ-460112-23-11-0569

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2.

Datum	06/2021
Země	ČR
Výše škody	64 312 CZK
Druh události	Pojistná událost
Materiál	TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.,DVEŘE ZA. VÝKLOP.,2-SLOŽK. LEPIDLO ZADNÍ SKLO,ŘEZACÍ LANKO,OPRAVÁRENSKÁ SADA; SESTÁVÁ Z:;LAK - / PRIMER,APLIKÁTOR,ČISTICÍ PROSTŘEDEK,NÁPIS 4X4,NÁPIS SKODA,NÁRAZNÍK ZA. SPO.,NÁRAZNÍK ZA.,PLECH TEPELNÉ CLONY OCHR. ZA.,CHLADIČ,NÁPLŇ - CHLADIVO KLIMATIZACE
Práce	KONCOVKA VÝFUKU OPRAVIT,OPRAVA TAŽNÉHO
Lakování	DVEŘE ZA. VÝKLOP.,NÁRAZNÍK ZA.
Stav tachometru	196 000 km

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	11/2023
Země	ČR
Výše škody	8 397 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 01. 04. 2025
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 01. 04. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 04. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápujčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA YETI(5L623Y) 2.0 TDI 81 kW Active 4x4
Motor	DFSA; 1 968 ccm; 2,00 L; 81 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,3 / 4,6 / 5,3
Převodovka	QCP; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech a na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Počet airbagů: 4

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

System řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

Standardní vybavení

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: klíčkem

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Konzole na podlaze

LED světla: postranní blikače

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Střešní anténa

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla

Standardní vybavení

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 95, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: barevný lak na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ - 40:20:40, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, překlopitelná, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Volitelná výbava

Rezervní kolo ocelové 16" (neplohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik, síťový program

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Radio Blues (1 DIN) s CD, MP3

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info
airbag / zranění	29. 04. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	bílá - kód F9E
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 04. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	07.12.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	07.12.2015
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	YETI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO, A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN, AG
Typ motoru	DFS
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	4500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	2095
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2095

Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 2

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4222
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1691
Rozvor (mm)	2576
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3895/3895
Ráfky náprava 1	7JX16 ET45
Pneumatiky náprava 1	7JX16 ET45; 215/60 R16 95H
Ráfky náprava 2	7JX16 ET45
Pneumatiky náprava 2	7JX16 ET45; 215/60 R16 95H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk za jízdy (db)	75.0
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,2999999999999998/4,5999999999999996/5,2999999999999998
Další záznamy	Rozchod: 1545+1541, *N: s přívěsem náprava 2:+50 kg, *20-21: 225/50 R17 94W 7Jx17 ET45, 205/50 R17 93H M+S 6Jx17 ET45, 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET45, 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET50, 215/60 R16 95V M+S 7Jx16 ET45, *12: max 4360, M: 2576, 1 ZN, 736340544 ALLIANZ
Emise CO2 (g/km)	137

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.