

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1860568300
Datum aktivace kuponu:	01. 04. 2025 09:55:09
Platnost do:	01. 05. 2025 09:55:09

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
NLHBA51BAFZ339805



**Tovární značka**  
HYUNDAI

**Druh vozidla**  
osobní

**Objem**  
1248 ccm

**Model**  
I20

**Palivo**  
benzín

**Datum výroby**  
11. 09. 2014

**Typ karoserie**  
hatchback

**Výkon**  
62 kW

**Datum 1. registrace**  
20. 11. 2014

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2014</b>	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 11. 09. 2014 Stáří vozidla: 10 let 6 měsíců Barva vozidla: kód PSW Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: Není k dispozici</p>			
	listopad	5 km	Záznam tachometru
	listopad	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 20. 11. 2014 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 20. 11. 2014 Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BILÁ</p>			
	listopad	 Česko	Vystavení technického průkazu
<b>2015</b>	říjen	20 000 km	Servisní záznam
<b>2016</b>	říjen	39 500 km	Servisní záznam
<b>2017</b>	červen	53 000 km	 Česko Záznam tachometru

**2018**

listopad

69 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

19. 11. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3234-18-11-1222

listopad

69 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

19. 11. 2018

Číslo protokolu:

CZ-420719-18-11-0205

**2019**

leden

70 500 km

Záznam tachometru

**2020**

listopad

93 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 11. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3603-20-11-0064

listopad

93 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 11. 2020

Číslo protokolu:

CZ-460115-20-11-0041

**2022**

listopad

114 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 11. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3629-22-11-0083

listopad

114 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 11. 2022

Číslo protokolu:

CZ-460112-22-11-0055

## 4. Kontrola poškození

### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

## 5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

### Číslo záznamu 1 / 2

Datum	10/2015
Stav tachometru:	20 000 km
Materiál (výčet)	AL1100 spray
	WD-40
	FILTR VZDUCHU
	FILTR OLEJE MOT
	klima sprej
	Helix Ultra Pro A5 5W/30
	Ochrana povrchu laku
Práce (výčet)	KONTROLA KLIMATIZACE

### Číslo záznamu 2 / 2

Datum	10/2016
Stav tachometru:	39 500 km
Materiál (výčet)	PLUG ASSY-SPARK
	AL1100 spray
	FILTR VZDUCHU
	FILTR OLEJE MOT
	Helix Ultra Pro A5 5W/30
	Ochrana povrchu laku
	HHS 2000 - mazadlo
Práce (výčet)	KONTROLA KLIMATIZACE

**Poznámka:** V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 01. 04. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 01. 04. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE



Leasingové a úvěrové společnosti	01. 04. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	HYUNDAI I20() 1.2i 63kW Family Space
Motor	1 248 ccm; 1,20 L; 62 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,1 / 4,2 / 4,9
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
<b>Bezpečnost</b>	
ABS	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protiprokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
<b>Funkčnost</b>	
12v zásuvka vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3	

**Standardní vybavení**

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: klíčkem

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Konzole na podlaze

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: vícebodové vstřikování

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Popelník vpředu

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Stěrače:

Střešní anténa

Typ posilovač řízení

Venkovní teplota

**Komfort**

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Ventilace: pylový filtr

**Exteriér**

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

**Standardní vybavení**

Pneumatiky: 175 mm šířka pláště, 70 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 14

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 14 " průměr a 5,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Vnitřně nastavitelná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a černá barva

Zadní dveře - výklopné

**Sedadla/potahy sedadel**

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

**Interiér**

Držák pohárků na předním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

**Ostatní**

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

**Volitelná výbava****Pakety**

Paket Go

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

**10. Svolávací akce**

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

## Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

### 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód PSW
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

### 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 04. 2025
Značení skel	NE

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

#### Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	20.11.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	20.11.2014
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	I 20
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI ASSAN O.S., ISTANBUL, TURECKO
Výrobce motoru	HYUNDAI MOTOR C., SEOUL, KOREJSKÁ REPUBLIKA
Typ motoru	G4LA
Palivo	BA 95 B
Maximální výkon (kW)	62
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	1248
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	168
Maximální hmotnost povolená (kg)	1515
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1515

#### Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

## Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	3995
Šířka celková (mm)	1710
Výška celková (mm)	1490
Rozvor (mm)	2525
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	850/850
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2365/2365
Ráfky náprava 1	5.5J X 14 ET46
Pneumatiky náprava 1	5.5J X 14 ET46; 175/70 R14 84T
Ráfky náprava 2	5.5J X 14 ET46
Pneumatiky náprava 2	5.5J X 14 ET46; 175/70 R14 84T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	79.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	73.0
Spotřeba předpis	ES 566/2011
Spotřeba paliva (l/100km)	6,0999999999999996/4,2000000000000002/4,9000000000000004
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: *42. TŘÍDA A50-X] CO2: 142/98/114 g/km ROZCHOD: 1 503/1 501 Variabilní provedení vozidla: *20-21: 6.0J x 15 ET50; 185/60 R15 84H 6.0J x 15 ET52; 185/60 R15 84H 3.5J x 15 ET46; T115/70 D15 90M nebo T115/70 D15 90L - náhradní kolo Ráfky mohou být z lehké slitiny. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. , 2ZN, ALLIANZ 0008/729022814
Emise CO2 (g/km)	114

## 14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.