

23 130

Serviceplan


CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf
GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!,
Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z EE022821 365 3P2	
2	PASSAT Var CI 155 KW M6F	
3	007 B MDL LBRR QQ	
4	BOA C3T GOK HJ7 J1L D2D - 1AT 1GB 2PP 5RQ 5SL TD6 - 3S2 8TC GI6 8AE 8QU BRM 1ZM L23 OYE G41 7MJ	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  04. 10. 2017 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  07. 10. 2017 Stempel des Volkswagen Partners
---	---

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ⓘ HINWEIS


Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Originalteilverfügbarkeit entstehen.

i Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



1415D3PKW01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 27.3.14	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 20148	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: # 37619	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL Stempel des Volkswagen Partners	 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion anruflos
oder	
am (Datum): 10/16	am (Datum): 10/16
oder	
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60.000



✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneckenöl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldeklappe: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 7.10.14	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 43712	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: # 4637	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): 10/16
 oder
 bei (km-Stand): 73000

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

Inspektion
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand): 60000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneckenöl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 02.04.15	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 63648	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 11127	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 Vimbucher Straße 84 77815 BÜHL-VIMBACH Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: Vimbucher Straße 84 77815 BÜHL-VIMBACH Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	 Inspektion
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:			
	Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / Ölwechsel-Service	☐ / AdBlue®
☒ / Inspektion	☐ / Bremsflüssigkeit
☐ / mit Motorölwechsel	☐ / Dieselmotorschmutzfilter
☒ / mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / Gasfilter
☐ / LongLife Motoröl verwendet	☐ / Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / Karosserieprüfung	☐ / Haldexkupplung: Öl
☐ / Reparaturempfehlung	☐ / Luftfiltereinsatz
☐ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 30.6.15	☐ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 76736	☐ / Zahnriemen
Rechnungsnummer: # 14671	☐ / Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL Stempel des Volkswagen Partners	 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/17 oder bei (km-Stand): 93000	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): 08/17 oder bei (km-Stand): 90.000
--	---

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ ☐ Ölwechsel-Service	☐ ☒ AdBlue®
☐ ☒ Inspektion	☐ ☒ Bremsflüssigkeit
☐ ☒ mit Motorölwechsel	☐ ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ ☒ Gasfilter
☒ ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ ☐ Karosserieprüfung	☐ ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ ☒ Reparaturempfehlung	☒ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 17.12.15	☐ ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 92489 km	☐ ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ ☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ ☒
 Autohaus Friedmann GmbH Vimbucher Straße 84 77815 BÜHL-VIMBUCH	LongLife Mobilitätsgarantie:  Mobilitätsgarantie bis 136/2615 8
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 30. 06. 12	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? Inspekt.:
oder bei (km-Stand): 106736 km	oder bei (km-Stand): 106736

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:			
	Stempel des Volkswagen Partners		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 7.6.16	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 106543	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: # 97070	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/26158 Friedmann GmbH 77815 BÜHL
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 12/07	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand): 110000	bei (km-Stand): 110000

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Volkswagen Partners	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☒ Hallexkupplung: Öl
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 26.8.16	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 114764	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 Vimbucher Straße 84 77915 Rühl, VIMBUCH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>08/18</u> oder bei (km-Stand): <u>Ausz</u>	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? <u>08/18</u> am (Datum): oder bei (km-Stand): <u>150000</u>
--	--

A set of six technical line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front and rear views. The middle row shows the left and right side profiles. The bottom row shows the top-down and bottom-up views. The car is a four-door sedan with a visible trunk, side mirrors, and wheels. The drawings are simple line art on a light gray background.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz <i>nein</i>
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Reifenfüllflasche <i>ja</i>
Service durchgeführt am: <i>22.5.17</i>	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>120250</i>	☐ / ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
136/20729 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart	LongLife Mobilitätsgarantie. 136/20729 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH Hauptstraße 166 70563 Stuttgart
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>5/18</i> oder bei (km-Stand): <i>150250</i>	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? <i>Ölwechsel-Service</i> am (Datum): <i>5/18</i> oder bei (km-Stand): <i>150250</i>
--	---

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Volkswagen Partners		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☐ / ☒ Ölwechsel-Service ☒ / ☐ Inspektion ☒ / ☐ mit Motorölwechsel ☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet ☐ / ☒ Karosserieprüfung ☐ / ☒ Reparaturempfehlung ☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: 27.02.18 bei km-Stand: 142685 Rechnungsnummer: A. 1291 Service durchgeführt von: Autohaus Betz GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Partners 136/50000 71672 Marbach	Ja / Nein. Wechsel von: ☐ / ☒ AdBlue® ☐ / ☒ Bremsflüssigkeit ☐ / ☒ Dieselmotorschwefelfilter ☐ / ☒ Gasfilter ☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF ☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl ☐ / ☒ Luftfiltereinsatz ☐ / ☒ Reifenfüllflasche ☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ / ☒ Zahnriemen ☐ / ☒ Zündkerzen ☐ / ☐ LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Betz GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Partners 136/50000 71672 Marbach
Ihr nächster Service-Termin: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front and rear views. The middle row shows the left and right side profiles. The bottom row shows the top and bottom views. The car is a four-door sedan with a visible trunk, headlights, and wheels. The drawings are simple line art, suitable for a technical or educational purpose.

☐ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 07.02.19	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 170661	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A: 971	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Lagerböcke VA
	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Betz GmbH & Co. KG 71872 Marbach · Rielingshäuser Str. 26 Tel. 07144-8134-0 · Fax 07144-8134-50	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	Bremsflüssigkeit
am (Datum): nach	am (Datum): 05-19 (TCV)
oder	oder
bei (km-Stand): Anzeige	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Delle HL, Delle HR	
Kratzer HR	
 Autohaus Betz GmbH & Co. KG 71872 Marbach · Rielingshäuser Str. 26 Tel. 07144-8134-0 · Fax 07144-8134-50 Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 24.01.20	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 198505	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A248	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Autohaus Betz GmbH & Co. KG 71872 Marbach · Rielingshäuser Str. 29 Tel. 07144-8464-0 · Fax 07144-8464-50 Stempel des Volkswagen Partners	 Autohaus Betz GmbH & Co. KG 71872 Marbach · Rielingshäuser Str. 29 Tel. 07144-8464-0 · Fax 07144-8464-50 Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>nach</u> oder bei (km-Stand): <u>Anzeige</u>	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekluppung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 13.01.21	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 218826	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 4.95	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
BETZ Autohaus Betz GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Partners	LongLife Mobilitätsgarantie: BETZ Autohaus Betz GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 14 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 13

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 3.1.22	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 236530	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: BEST 72048413	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Hahn Automobile	☐ LongLife Stabilitätskontrolle
Hahn Automobile Volkswagen Audi 25267 72-M. Minuth	Hahn Automobile Volkswagen Audi 25267 72-M. Minuth
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 15 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 15 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
 Hahn Automobile Volkswagen Audi 25267 72-M. Minuth Stempel des Volkswagen Partners	