

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



Serviceplan

Economy
Service Karte

4+

- 15 % AUF LOHN- UND MATERIALKOSTEN BEI WARTUNGS- UND VERSCHLEISSREPARATUREN; AUSSER RÄDER / REIFEN¹
- 10 % AUF DEN KAUF VON RÄDERN UND REIFEN AB 0 €
- 10 % AUF DEN KAUF VON ZUBEHÖR AB 0 €
- KOSTENLOSE FAHRZEUGWÄSCHE BEI SERVICEEREIGNIS



Volkswagen

40663

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBAE7NE7E0093304 CHHB	Datum der Auslieferung/Erstzulassung ^{a)} :						
Fahrzeugtyp	5E36SC OCTAVIA RS	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </table>	1	2	1	1	1	3
1	2	1	1	1	3			
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben	PPN LF5W-8X8X LH 162KW CHHB	 Autohaus Keller Schreierstr. 17, 037 000 D 03047 arzenberg 037 74 / 2 00 00 Telefax: 0 37 74 / 2 13 36 Vertriebs-Vertragsh. Hdl.-Nr.: 65 385 60						
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AZ 3F7 1N7 1NL H7D 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3 4A4 8ZH JOT QI6 8GV 9AK 9VS 7UG 1BQ 8QL 8X1 4F2 B01 7MM QN2 3L3 9P5 Q4H 7X5 9ZE 8WB 3GA 7AA G03 L17 7P4 F0A 3S0 2UC	SKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers						
Betriebsgewicht (in kg) Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert CO ₂ - kombiniert (in g/km)		Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.						
		Unterschrift des Kunden						

^{a)} Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Datum: 20.10.14

km-Stand: 16741

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion

mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft^{a)}
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

ŠKODA



Autohaus Keller
ŠKODA Vertragshändler
Nr. 6538560

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

F

Service-Nachweis

Datum:

22.07.2015

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{a)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand:

29.632

Durchge-
führt

ja nein

☐ ☐☒ ☐

ŠKODA

1 Jahr Mobilitätsgarantie

TMB: PE7NE7E0093309

1646781

SAD 51961201 Stand: 01/2014

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

11/16

B
V
a
C

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 27.06.2016

km-Stand: 46.153

SKODA



Autohaus Keller
SKODA Vertragshändler
Nr. 6538560

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

☒ ☐
☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒



SKODA

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AE7NE7E0093304

S: 1801307

SAD 51961201 Stand: 11/2015

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 11/16

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 17.01.2017

km-Stand: 56700

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{a)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

ŠKODA



Autohaus Keller

ŠKODA Vertragshändler

Nr. 6538560

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

☒ ☐

Datum: 01/19

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis

Datum:

08.05.2017

km-Stand:

63.958

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

ŠKODA



Autohaus Thomas Keller

ŠKODA Vertragshändler (Nr. 6538560)

Schneeberger Straße 67, 08340 Schwarzenberg

T 03774 20059, F 03774 21336

www.skodakeller.de

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Datum:

07/179

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 21.

Service-Nachweis

Datum:

21.2.12

Service-Ereignis

km-Stand:

67700

Ölwechsel-Service
Inspektion

mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Durchge-
führt

ja nein

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: AE7NE7ED09.3804
1/2.149.298



Autohaus Keller
SKODA Vertragshändler
Nr. 6538580

SAD51961201 Stand: 08/2016

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft^{a)}
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von:

SKODA



Autohaus Keller
SKODA Vertragshändler
Nr. 6538580

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 23.

Fa

Fah
(VIN)

Fah

Get
me
tun

Tei

Be
Ve
al
CC

a)

Service-Nachweis

Datum: 15.03.18

km-Stand: 81594

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐☐ ☒☐ ☒☐ ☒☒ ☐☐ ☒Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

**Autohaus Joachim Huster GmbH**

Leipziger Straße 250 · 08058 Zwickau

Telefon: 03 75 / 35 36 60 · Telefax: 03 75 / 29 26 30

Škoda-Servicepartner: Hdl.-Nr. 67 964 20

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Datum:

01/2019

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 25.

F

Fah
(VIN)

Fah

Get
me
tun

Tei

Br
Vi
ai
Cl

a)

Service-Nachweis

Datum: 11.09.19	km-Stand: 94401
Service-Ereignis	Durchge- führt
Ölwechsel-Service	ja nein
Inspektion	☒ ☒
mit Ölwechsel	☒ ☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒ ☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒ ☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{a)}	☒ ☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒ ☒
Zusätzliche Servicearbeiten	
Kraftstofffilterwechsel	☒ ☒
Zündkerzenwechsel	☒ ☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒ ☒
Zahnriemenwechsel	☒ ☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒ ☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☒ ☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒ ☒
Anhängerzugvorrichtung geeicht	☒ ☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ☒



**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: AE7NE7E0093304

1/2.579.331 SAD51961201 Stand: 05/2017

Service durchgeführt von:



Autohaus Joachim Huster GmbH
 Leipziger Straße 250 · 08058 Zwickau
 Telefon: 03 75 / 35 36 60 · Telefax: 03 75 / 29 26 30
 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 67 964 20
 Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2019

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 27.

F:

Service-Nachweis

Datum:

14.01.19

km-Stand:

103818

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Hallex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐☐ ☒☐ ☒☐ ☒☒ ☐☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒☐ ☒Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:



Autohaus Joachim Huster GmbH
 Leipziger Straße 250 · 08058 Zwickau
 Telefon: 03 75 / 35 36 60 · Telefax: 03 75 / 29 26 30
 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 67 964 20
 Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 29.

11/19 126.000 km Ölwechsel

Service-Nachweis

Datum: 2.9.21

km-Stand: 173164

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Halbex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☒ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:



146/79391

Autohaus Socke

08373 Kortzsch

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

☒

Datum:

Bremsflüssigkeitswechsel

- a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
- b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 33.

Service-Nachweis

Datum: 03.03.22

km-Stand: 187 834

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft^{b)}

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☒ ☐

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☒ ☐

Mobilitätsgarantie^{a)}

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

AUTOHAUS
SOCKE
- SERVICE -

Autohaus Hans-Uwe Socke
Glauchauer Straße 5 | 08373 Kertzsch

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 35.