

Opel Corsa 1.3 CDTi

RZ: 6M0 7250



VIN: W0LOXEP68G4123986

Prohlídka	základní	ORV	UH 146374
Datum a místo prohlídky	18.08. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	15.03. 2016
Zkušební jízda	informativní, zkrácená	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 23°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 248 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B13DTC / 55 kw
Vozidlo poškozeno	ANO	Stav tachometru	170 276 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	nepředložena
Barva vozidla	modrá	Platnost TK	03/2028

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, servořízení, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, 8x airbag, manuální klimatizace, senzor stěračů, ABS, ESP, tempomat, servo city, tažné zařízení, START-STOP

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Barum 185/65 R15	50	PP	Z – Barum 185/65 R15	50
LZ	Z – Barum 185/65 R15	50	PZ	Z – Barum 185/65 R15	50
R	L – Continental 185/65 R15	50			

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

V Praze dne 19.08. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Vozidlo v době prohlídky pojízdné

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Zvýšená hlučnost. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena kontrola.
Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý

Karoserie

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, polepy. LZ dveře, oděrky, škrábance, odřená klika. PZ blatník, deformovaný lem. PZ dveře, odřené a deformované, odřená klika.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, provozní poškození. Silně znečištěná stropnice. Místa odřené výplně dveří. Poškozené plato zav. prostoru. Odřená plastové panely v zav. prostoru. Poškozený 1x klíč k vozidlu, respektive jeho obal s DO. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřené plastové kryty vnějších zpětných zrcátek. Poškozená PZ vnější lampa. Přední nárazník, poškozený v P části, na několika místech odřený. Zadní nárazník, na několika místech odřený, poškozená nakládací hrana.

Případně další nedostatky zachycené na fotografiích

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)