

Opel Combo 1.2T

RZ: 7M6 0524



VIN: W0VEUHN2PJ645575

Prohlídka	základní	ORV	UBC 726395
Datum a místo prohlídky	18.08. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	31.05. 2023
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	1
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 24°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	BA / 1 199 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	HN05 / 81 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	15 339 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	nepředložena
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	05/2027

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, servořízení, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, 1x airbag, manuální klimatizace, ABS, ESP, tempomat, parkovací senzory, START-STOP

Převodovka manuální – 6°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	L – Continental 195/65 R15	50	PP	L – Continental 195/65 R15	50
LZ	L – Continental 195/65 R15	50	PZ	L – Continental 195/65 R15	50
R	L – Continental 195/65 R15	80			

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

V Praze dne 19.08. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Zjevné vady nezjištěny.

Případně další nedostatky zachycené na fotografiích a neuvedené v popisu

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)