

Škoda Octavia III 1.6 TDI Active**RZ: 1TB 3409****VIN: TMBAG7NE1H0012442**

Prohlídka	základní	VTP	UH 236081
Datum a místo prohlídky	18.08. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	16.06. 2016
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 22°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 598 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	CXX / 81 kw
Vozidlo poškozeno	ANO	Stav tachometru	317 643 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	el. evidence
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	03/2028

Servisní intervaly dle údajů v BC: prohlídka: za 7 300 km / 87 dní, olejový servis: za 7 300 km / 452 dní

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, mlhové světlomety, servořízení, nastavitelný volant, orig. audio, BC, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, el. ovládání oken předních + zadních dveří, 6x airbag, manuální klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, ABS, ASR, tempomat, START-STOP

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	L – Michelin 195/65 R15	0	PP	L – Michelin 195/65 R15	0
LZ	L – Michelin 195/65 R15	0	PZ	L – Michelin 195/65 R15	0
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech**L...**letní dezén**Z...**zimní dezén**AS...**celoroční

Ve vozidle 4x zimní pneumatiky Barum 195/65 R15, THP cca 30%

V Praze dne 19.08. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, promáčkliny, lak místy oprýskaný. LZ blatník, oděrky, drobné promáčkliny na lemu. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, oděrky, drobné promáčkliny na lemu. PZ dveře, oděrky laku, drobné vady laku. Střecha, oděrky, mírná promáčklina v zadní části.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Přední nárazník, odřený ve spodní části, běžná provozní poškození laku. Zadní nárazník, poškozená nakládací hrana, běžná provozní poškození laku.

Případně další nedostatky zachycené na fotografiích.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)