

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Scala 1,0 TSI

Aukční číslo: 8

Kód: 7454

Vyvolávací cena: 304 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBER6NW0L3072072 cardetect
Výkon (kw)	85
První registrace	2020
První registrace ČR	2020
Zdvihový objem (ccm)	999
Stav ukazatele km	93349
STK	01/2024
Palivo	benzín
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Barva	modrá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, drobná promáčklina. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava: Lane Assist, Front Assist Závady dle předávacího protokolu: svítí ABS, hlučná "dvouhmota", svítí kontrola motoru

Dokumenty

Poznámky: