

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Jaguar XF 25D SPORTBRAKE AWD AT

Aukční číslo: 18

Kód: 92941

Vyvolávací cena: 306 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	SAJBA2BNOJCY69063 cardetect
Výkon (kw)	177
První registrace	2018
První registrace ČR	2021
Zdvihový objem (ccm)	1999
Stav ukazatele km	196807
STK	03/2024
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	černá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Nízká hladina motorového oleje. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dojezd na AdBlue cca 750 km. Dále běžné provozní opotřebení. Doporučena kontrola. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Zvětšené vůle v PP poloose. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Přední náprava + mech. řízení Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance. LP dveře, povrchově odřené. LZ dveře, po opravě, odřené v délce dílu, vady laku. LZ blatník, po opravě, odřený. PZ dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený L lem + roh, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, odřená nakládací hrana, běžné provozní oděrky. Další výbava: asistent jízdy v pruzích Závady dle předávacího protokolu: oděrky a škrábance po celém voze, svítí servis, při jízdě se ozývá klepání - odtah znečištěný interiér, odřená kola

Dokumenty

Poznámky: