

caraukce.cz**Aukce: CA 19-04-13K****Ford Mondeo COMBI 2,2 TDCI****Aukční číslo: 38****Kód: 92169**Vývolávací cena: **70 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	185789
Zdvihový objem (ccm)	2179
Výkon (kw)	129
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	WF0GXXGDBG8S16138 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 12/2017

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbag 7x, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, Klimatizace automatická, Vyhřívané čelní sklo, Senzor stěračů, ABS, ESP, Litá kola, Hagusy, Parkovací senzor přední, Parkovací senzor zadní

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojezdové. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motorový prostor silně znečištěný. Koroze ocelových dílů v motorovém prostoru. Výkon motoru odpovídá typu. Koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po dílčí opravě laku, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance. LZ blatník, po opravě laku, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru lze otevřít pouze ovladačem na klíči. PZ blatník, četné oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky, škrábance. PP blatník, odřený a deformovaný lem, oděrky, škrábance. Střecha, oděrky, škrábance, mírná promáčklina. L boční rám střechy, promáčklina. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, zejména zavazadlový prostor. Chybí roleta zav. prostoru. Poškozený kryt kolenního airbagu. Zakódovaná navigace. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina ve střední části pod zpětným zrcátkem. Oděrky plastových krytů zpětných zrcátek. Přední nárazník, poškozený ve spodní části, poškozený P lem, odřený P roh. Zadní nárazník, poškozený ve střední části, odřený L roh. Závady dle předávacího protokolu: znečištěný interiér, odřená všechna litá kola, provozní oděrky laku, rádio - originál bez kódu

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: