

caraukce.cz**Aukce: 2019K004****Seat Ibiza ST 1,6 TDI****Aukční číslo: 77****Kód: 92025**Vývolávací cena: **63 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2010
První registrace ČR	2010
Stav ukazatele km	204350
Zdvihový objem (ccm)	1598
Výkon (kw)	66
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	červená metalíza
VIN	<u>VSSZZZ6JZBR074711</u> cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění	Autobazar Car Aukce
STK	11/2018
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 4x, Klimatizace manuální, Tempomat, ABS, Litá kola, Tažné zařízení
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, lak místy oprýskaný od kamínků, oděrky, škrábance. LP blatník, lak oprýskaný od kamínků, škrábance. LP dveře, oděrky, drobné vady laku. LZ dveře, po opravě laku, oděrky, mírné promáčkliny. LZ blatník, po opravě. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. PZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny. PP dveře, povrchově odřené ve spodní části, oděrky, drobné důlky. PP blatník, lak oprýskaný od kamínků, povrchově odřený ve spodní části. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nadměrně opotřebovaný věnec volantu. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený P lem, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, poškozená nakládací hrana, odřený P roh + lem. Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky laku
Dokumenty	SK TP CERTG

Poznámky: