

caraukce.cz**Aukce: 2019AA018****Škoda Rapid 1,2 TSI DSG****Aukční číslo: 35****Kód: 6835**

Vyvolávací cena: 231 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	27548
Zdvihový objem (ccm)	1197
Výkon (kw)	66
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	modrá
VIN	TMBAA6NH3G4019373 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka. Servisní knížka je elektronická!!!
Umístění	Autobazar Car Aukce
STK	12/2019
Výbava vozidla	START-STOP, Tempomat, Tónovaná skla, Sedadla vyhřívaná přední, Senzor stěračů, Převodovka automatická, Parkovací senzor zadní, Posilovač řízení, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace automatická, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, ABS, Airbagy 6x
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Promeškaný servisní interval o 64 dnů. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koruze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě laku, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, po opravě laku. LZ dveře, oděrky laku. LZ blatník, odřený a deformovaný. Víko zav. prostoru, drobná promáčklina v horní části. PZ blatník, drobná promáčklina na lemu. PP dveře, oděrky, drobné důlky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, skvrny na sedadlech. Klimatizace v době prohlídky funkční. Zadní nárazník, odřený L bok, odřená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěn, bez paliva, poškozený LZ blatník + nárazník
Dokumenty	SK TP

Poznámky: