

caraukce.cz

Aukce: CA 19-08-14R

Ford Focus COMBI 1,6I + LPG

Aukční číslo: 34

Kód: 6758

Vývolávací cena: 25 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2006
První registrace ČR	2014
Stav ukazatele km	162919
Zdvihový objem (ccm)	1596
Výkon (kw)	74
Palivo	benzín + LPG
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	šedá metalíza
VIN	WF0WXXGCDW6A61997 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nejsou RZ - odcizeny. Poplatek za dohlášení bude navýšen o 450,- Kč.

Umístění Autobazar Car Aukce

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, Vyhřívané čelní sklo, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor, rozebraný, demontovaná hlava motoru + díly příslušenství. Díly příslušenství uloženy v zav. prostoru, hlava motoru nenalezena. Kompletnost dílů neposuzována. Chybí akumulátor. Funkčnost motoru a pohonu na LPG nelze posoudit. Povrchová koroze výfukového potrubí. Nutná celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nelze posoudit jízdou. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit jízdou. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě laku, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, po opravě laku, oděrky laku. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník + bočnice, po nekvalitní opravě laku, vady laku. PZ blatník, oděrky, počínající koroze lemu. PZ dveře, povrchově odřené ve spodní části, vady laku. PP dveře, odřené v přední části u blatníku. PP blatník, po opravě laku, odřený a deformovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. El. palubní výbava funkční, funkci ostatní výbavy včetně klimatizace nelze posoudit. Zakódované rádio, vadné pixely displeje. Čelní sklo, prasklina v L horní části. Přední nárazník, odřený L roh + oba lemy. Zadní nárazník, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: bez RZ (odcizeny), vadný motor - rozebrán, provozní oděrky a škrábance po voze

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: