

**caraukce.cz****Aukce: Dobrovolná dražba 2019\_D3****Škoda Superb 2,0 TDI CR DPF 4X4 EXCLUSIVE****Aukční číslo: 3 Kód: 36436**Vyvolávací cena: **186 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2011
<b>První registrace ČR</b>	2011
<b>Stav ukazatele km</b>	188437
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	198
<b>Výkon (kw)</b>	125
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	šedozelená metalíza
<b>VIN</b>	<b>TMBLF93T8C9029512 cardetect</b>

**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny.**Umístění** Autobazar Car Aukce**STK** 11/2017**Stav vozidla**

VÝBAVA VOZIDLA Standardní výbava: airbag boc. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidice, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidice/spolujezdce, asistent brzdový, dodatec. montov.díl dekor chrom. (na dveře za. výklop., mřížka chladiče a skla boc.), druh pohonu: pohon všech kol, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ochr. boc. s chrom. prvek(y), motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF, nekurácká-sada, nosič streš. podél. eloxovaný, obložení zavaz./náklad. prostoru el., operka ruky str. vpředu, operky hlavy za. (3-krát), osvětlení nást.prostoru v zrcátko vnej., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Kuže (malý)(držadlo radicí/volicí páky kuže), pneu - oprav.sada, podlaha ložného prostoru s příhrádka odkl., prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., příhrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory)(zrcátko vnej. el. nastav. a vyhr., zrcátko vnej. el. sklopný, zrcátko vnej. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), servovřízení, skříňka odkl. s funkce chlad., spouštěc okna el. vpředu + za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo met bi-xenon.(světlo met natác., zařízení pro čištění světlo metu (Ostrik. zaríz.), ukazatel hladiny kapaliny Ostrik. zaríz. / SWA, světlo met natác. (mlhový), světlo met mlhový, Maxi-DOT Display, sterac s senzor dešťový), síťka odkl. (pod deska odkl. za za. sedadly), síťový program v prostor zavazadl., trysky ostrikovace skla vyhr., uchycení Isofix pro dětská sedacka, ukazatel multifunkční, vak na lyže, vyhrív. sedadla vpředu(vyhrív. sedadla za.), zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidice/spolujezdce, zrcátko vnej. barva vozidla Speciální výbava: airbag boc. za., Audio-navigační systém Columbus DVD, clona slunec. dvojitá, hands-free telefon s Bluetooth(Maxi-DOT Display), metalíza-lakování, paket Kouření, podlaha ložného prostoru variabilní, pomocný systém řidice: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder)(kontr. systém tlaku v pneu), rezervní kolo jako nouzové kolo, roleta slunec. ochr. na skla boc. za., skla boc. za. a sklo za. tón. (SunSet), Sound systém s 10 reproduktor, stupínek (rohožky podlahové s nožní opery), systém vypínání/startování KESSY, topení příd. (topení nezáv.)(zařízení pro čištění světlo metu (Ostrik. zaríz.), ukazatel hladiny kapaliny Ostrik. zaríz. / SWA, Maxi-DOT Display), vybavení interiéru: vložky ozd. Mirage (hliník-optika), zařízení přívěsu záves. (odním.koule) SEZNAM POŠKOZENÍ 1 Celní sklo Poškození od odletujícího kamení 2 Přední část vozidla Poškození od odletujícího kamení 3 Rámeček celní masky Opatření 4 Hrana LP dveří Škrábance 5 Madlo kliky LZ dveří Škrábance 6 Hrana LZ dveří Škrábance 7 Znak výrobce přední Opatření 8 Znak výrobce zadní Opatření 9 Zadní nárazník Deformace 10 Odrazka LZ Prasklina 11 Spojler Z nárazníku Škrábance 12 Práh pravý Deformace 13 Dveře zadní pravé 3x Jamka 14 Hrana PP dveří Škrábance 15 Bocnice zadní pravá Jamka 16 Dveře přední pravé 2x Jamka +škrábance 17 Strešní podélný nosič pravý Škrábance 18 Strešní podélný nosič levý Škrábance 19 Disk kola ALU 4ks Chybí 20 Prídavný koberec LP Opatření 21 Potah operadla sedadla řidice Opatření 22 Potah sedáku sedadla řidice Opatření 23 Potah operadla sedadla spolujezdce 24 Potah sedáku zadního pravého sedadla Škrábance 25 Prístrojová deska Nadstandardní prvek 26 Interiér Znečištěno 27 Dálniční známka - 2. díl Chybí 28 Návod k obsluze vozidla Chybí 29 Osvedčení o registraci vozidla Chybí 30 Servisní kniha Chybí 32 Klíč od vozidla 1x Chybí 33 Celková plocha karoserie Škrábance Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru, utřená guma zadního střerače, vybitá AKU

**Dokumenty** TP

Poznámky: