

**caraukce.cz****Aukce: CA 19-11-06R****Toyota Auris 2,2 D-4D****Aukční číslo: 53****Kód: 91949**Vyvolávací cena: **100 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2007
<b>První registrace ČR</b>	2017
<b>Stav ukazatele km</b>	204390
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	2231
<b>Výkon (kw)</b>	147
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Německo
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	šedá
<b>VIN</b>	<b>SB1KB56E00F000486 cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. SK bez záznamu!!

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**Výbava vozidla** Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světlá, Mlhovky, Posilovač řízení, nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, Parkovací senzor zadní, Bezklíčový start

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Odstaveno od 01/2018. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Koroze výfukového potrubí, neoriginální koncový tlumič. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek výrazně snížený. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ blatník, po opravě. Víko zav. prostoru, po opravě laku, oděrky, škrábance. PZ blatník, oděrky, drobné promáčkliny. PZ dveře, promáčkliny s poškozením laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená odkládací přihrádka před spolujezdcem. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Matné kryty předních světlometů. Nefunkční xenonové výbojky. Přední nárazník poškozený, nutná výměna nebo oprava. Zadní nárazník, odřený P roh, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky a škrábance po celém voze, prasklý a utržený přední nárazník, kufr plný vody

**Dokumenty** TP  
CERTG

Poznámky: