

caraukce.cz**Aukce: UH20191112****CITROËN C5 Break 2.2 HDI 98 kW****Aukční číslo: 1****Kód: 4Z29104**Vyvolávací cena: **26 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2005-04
Stav ukazatele km	204966
Registrační značka	4Z2 9104
Druh karoserie	kombi
Sazba DPH	0%
VIN	VF7RE4HXE76661923 cardetect

**Umístění** UH

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Drobné prolínání provozních kapalin. Koróze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Automatická čtyřstupňová, řazení rychlostních stupňů plynulé, funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení skupiny.

Přední náprava + mech. řízení

Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol.

Zadní náprava

Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Koróze podvozkových dílů.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Doporučená kontrola systému.

Skříň karoserie

Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, koróze. LP dveře nové, LZ dveře oprava laku, promáčklina, LZ blatník oprava karoserie a laku, Víko zavazadlového prostoru oprava karoserie a laku, PZ blatník oprava karoserie a laku, ostatní díly karoserie původní. Plastový prah na pravé straně vozidla uvolněn, nutná oprava.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Matné kryty předních světlometů. Přední nárazník běžné provozní oděrky. Zadní nárazník běžné provozní oděrky. Zasklené plochy nepoškozeny, čelní sklo drobné provozní praskliny a oděrky.

STK 2018-09**Dokumenty**

Poznámky: