

**caraukce.cz****Aukce: UH20191112****Kia Cee'd 1.6 CVVT 92 kW****Aukční číslo: 6****Kód: 8T05530**Vyvolávací cena: **60 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2008-05
<b>Stav ukazatele km</b>	166822
<b>Registrační značka</b>	8T0 5530
<b>Druh karoserie</b>	N1 Kombi
<b>Výkon (kw)</b>	92 kW
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1591 ccm
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>VIN</b>	<a href="#">U5YFF52228L028213</a> <b>cardetect</b>



<b>Umístění</b>	Uherské Hradiště
<b>Pneumatiky</b>	LP L - Atlas Green 205/55 R16 60% PP L - Atlas Green 205/55 R16 60% LZ L - Atlas Green 205/55 R16 60% PZ L - Atlas Green 205/55 R16 60% R Dojezdové kolo
<b>Poškození</b>	Motor + spojka Motor funkční, nepravidelný chod, start pomocí agregátu dobrý, slabý akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Drobné prolínání provozních kapalin. Korozní výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Doporučena kontrola skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů plynulé, funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Korozní podvozkových dílů. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Doporučená kontrola systému. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, korozní. LP blatník oprava laku, LZ dveře oprava karoserie a laku, LZ blatník oprava laku, PZ dveře a PZ blatník oprava laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Matné kryty předních světlometů. Přední nárazník běžné provozní oděrky. Zadní nárazník běžné provozní oděrky. Zasklené plochy nepoškozeny, čelní sklo drobné provozní praskliny a oděrky.

**Barevná vrstva** Oprava laku a karoserie dle popisu**Dokumenty**

Poznámky: