

caraukce.cz

Aukce: CA 20-02-12 R

BMW Řada 5 525 D TOURING

Aukční číslo: 52

Kód: 92201

Vyvolávací cena: **140 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2013
Stav ukazatele km	268751
Zdvihový objem (ccm)	2993
Výkon (kw)	145
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	WBAPX51060CZ92386 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	01/2019
Výbava vozidla	Tónovaná skla, Xenonová světla, Tempomat, Senzor stěračů, Sedadla vyhřívaná přední, Navigace, Palubní počítač, Parkovací senzor zadní, Parkovací senzor přední, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace automatická, DTC, Hagusy, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, Airbagy 6x, ABS
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Odstaveno od 01/2019. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozie výfukového potrubí. Promeškaný servisní interval. Doporučena kontrola. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Hluk z diferenciálu při záběru, zejména při rozjezdu. Netěsnosti, prolínání převodového oleje z diferenciálu. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem korozie brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Korozie brzdových kotoučů. Svítí kontrolka poruchy brzdového systému. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance. LZ dveře, oděrky laku. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřený lem blatníku ve spodní části. PZ dveře, oděrky, promáčkliny. PP dveře, oděrky laku. PP blatník, odřený lem. L boční rám, promáčklina. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený P lem, běžná provozní poškození laku. Zadní nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Výbava: kožené čalounění sedadel, head-up display Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky laku, svítí kontrolka brzd, karoserie ulepená od smůly
Dokumenty	SK TP CERTG

Poznámky: