

**caraukce.cz****Aukce: VWFS AUKCE 20-03-25 OP****Skoda Superb (3V3) 2.0 TDI EU6, L&K Green tec****Aukční číslo: 1 Kód: 951108**Vyvolávací cena: **457 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2016-01-11
<b>Stav ukazatele km</b>	59667
<b>Registrační značka</b>	5AD5453
<b>Druh karoserie</b>	Liftback
<b>Výkon (kw)</b>	110
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>VIN</b>	TMBAH7NP3G7036696 <b>cardetect</b>



Umístění vozidla Porsche Praha Prosek

Zdroj PS

Poslední servisní kontrola - datum neuvedeno

Poslední servisní kontrola - stav km neuvedeno

### Standardní výbava

airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., Audio-navigační systém Amundsen, barevný displej Maxi-DOT, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., elektron. přič. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, lišty ozd. chrom. na boční skla, mobilní on-line služby MirrorLink, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nastavení sedadla podél. sedadlo spolujezdce, z sedadlo zad. nouz. el. nastav., odblokování sedadla ten opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), opěradlo sedadla vpředu vpravo skláp., opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení nást.prostoru v zrcátko vněj., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení regist. značky LED, osvětlení vnitř. LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Výbavy: Green tec, pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC)(pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistant (do 210 km/h), pomocný systém řidiče: Multi Collision Brake, pomocný systém řidiče: park. asistent, pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl. - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, příhrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, roleta sluneč. ochr. sklo za. a skla boč.(kryt zavaz. prostoru / roleta), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní vyhř., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Sound systém Canton, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet bi-xenon. s světlo denní potkáv. LED(zařízení pro čištění světlometu (Ostřík. zařiz.)), světlomet mlhový s světlomet natáč. (mlhový), systém vypínání/startování KESSY, síťový program v prostor zavazadl., trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, vybavení interiéru: kůže(zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), vybavení interiéru: kůže L&K, vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. sklop., všechny zrcátko s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

### Výbava vozidla

### Speciální výbava

kapsa odkl. výměnný (Unibag), metalíza-lakování, Multi-Communication-System SmartGate, pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rezervní kolo jako nouzové kolo, rádiový příjem digitální (DAB)

	<b>Umístění</b>	<b>Značka</b>	<b>Rozměr</b>	<b>Typ</b>	<b>Hloubka</b>
<b>Pneumatiky</b>	Pneu na vozidle - Levá přední pneu	Pirelli	215/55 R 17	Zimní	4
	Pneu na vozidle - Pravá přední pneu	Pirelli	215/55 R 17	Zimní	4
	Pneu na vozidle - Levá zadní pneu	Pirelli	215/55 R 17	Zimní	4
	Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu	Pirelli	215/55 R 17	Zimní	4
	Rezervní pneu - Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		7
	2. Sada pneu - 1. Pneumatika	Pirelli	235/45 R 18	Letní	4
	2. Sada pneu - 2. Pneumatika	Pirelli	235/45 R 18	Letní	4
	2. Sada pneu - 3. Pneumatika	Pirelli	235/45 R 18	Letní	4
	2. Sada pneu - 4. Pneumatika	Pirelli	235/45 R 18	Letní	4
	Disky druhé sady pneumatik		Hliník		

	<b>Umístění</b>	<b>Typ</b>	<b>Oprava</b>
<b>Poškození</b>	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
	Víko motoru	Škrábance	Lakovat
	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
	Práh levý	Deformace	Opravit
	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
	Bočnice zadní levá	Jamka	Opravit
	Disk LZ kola	Škrábance	Opravit
	Disk kola ALU 3ks	Škrábance	Opravit
	Disk kola ALU 1ks	Škrábance	Opravit
	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
	Dveře zadní pravé	Škrábance	Lakovat
	C sloupek pravý	Škrábance	Lakovat
	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
	Disk PP kola	Škrábance	Opravit
	Kryt baterie	Prasklina	Vyměnit
	Větrací mřížka středového tunelu	Nekompletní	Vyměnit
Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	

<b>Barevná vrstva</b>	<b>LP blatník</b>	103μ
	<b>LP dveře</b>	176μ
	<b>LZ bok</b>	107μ
	<b>LZ dveře</b>	189μ
	<b>PP blatník</b>	109μ
	<b>PP dveře</b>	187μ
	<b>PZ bok</b>	117μ
	<b>PZ dveře</b>	120μ
	<b>P víko</b>	117μ
	<b>Střecha</b>	120μ
	<b>Z víko</b>	122μ

<b>Údaje o vozidle</b>	<b>VIN</b>	TMBAH7NP3G7036696
	<b>Tovární značka (výrobce)</b>	Skoda
	<b>Obchodní označení</b>	Superb (3V3)
	<b>Provedení</b>	2.0 TDI EU6, L&K Green tec
	<b>Max. výkon (kW)</b>	110
	<b>Zdvih. objem</b>	1968
	<b>Typ karoserie</b>	Liftback
	<b>Převodovka</b>	Automatická
	<b>První registrace</b>	2016-01-11
	<b>Platnost technické kontroly</b>	2021-12
	<b>Stav tachometru</b>	59667
	<b>Barva</b>	Šedá Šedá metalická
	<b>Počet dveří</b>	5
	<b>Druh paliva</b>	Nafta
	<b>Chladící kapalina</b>	V intervalu
	<b>Stav oleje</b>	V intervalu
<b>Servisní knížka k dispozici</b>	Elektronická	
<b>Dokumenty a příslušenství</b>	<b>Osvědčení o registraci vozidla</b>	ano
	<b>Návod k obsluze</b>	ano
	<b>Zvedák a sada nářadí</b>	ano
	<b>Povinná výbava</b>	ano
	<b>Počet klíčů k vozidlu</b>	2
<b>Dokumenty</b>	<u>23291-TP1</u>	
	<u>23291-TP2</u>	

Poznámky: