

caraukce.cz**Aukce: 2020AA011****Renault Trafic DCI 115 PASSENGER****Aukční číslo: 9****Kód: 6952**Vyvolávací cena: **145 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2009
Stav ukazatele km	181010
Zdvihový objem (ccm)	1995
Výkon (kw)	84
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	VF1JLDHA6AV364621 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	11/2019
Výbava vozidla	Tónovaná skla, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace manuální, El. zrcátka, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Airbagy 2x, Audio originál, ABS
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí, uhnílé - přerušené v přední části, nenalezen KAT/DPF. Dále běžné provozní opotřebení. Nutná celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Netěsnosti, prolínání převodového oleje ve spojích. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, lak místy oprýskaný od kamínků, koroze čelní hrany - vnitřní část. PP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Propálené sedadlo řidiče. Vadný displej autorádia, vadné pixely. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina v zorné poli řidiče. Zadní nárazník, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: nefunkční displej rádia, oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	SK TP CERTG

Poznámky: