

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA011****Renault Megane 1,6l****Aukční číslo: 16****Kód: 92313**Vývolávací cena: **15 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2007
<b>První registrace ČR</b>	2017
<b>Stav ukazatele km</b>	145393
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1598
<b>Výkon (kw)</b>	82
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Německo
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	modrá
<b>VIN</b>	<b>VF1LM1R0H36708447 cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 01/2021

**Výbava vozidla** Tónovaná skla, Tažné zařízení, Sensor stěračů, Posilovač řízení, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace manuální, ESP, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, Al. kola, Airbagy 6x, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky poškozené, zkušební jízda neprovedena. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Nepravidelný volnoběh, značné vibrace. Po odpojení náhradního zdroje motor zhasíná. Výkon motoru nelze posoudit provozem. Koróze výfukového potrubí. Motorový prostor silně znečištěný. Spojka funkční, nelze posoudit provozem. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nutná celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit. Nutná celková kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koróze brzdových kotoučů. Snížený účinek parkovací brzdy. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, škrábance. LP blatník, oděrky laku. LP dveře, oděrky laku, promáčkliny ve spodní části. LZ dveře, oděrky laku, drobné promáčkliny. LZ blatník, odřené a deformovaný lem, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, mnohočetné škrábance, vady laku. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřené a deformovaný. PZ dveře, po opravě, odřené, chybí klika, škrábance. PP dveře, po opravě, nelze zavřít, poškozená klika. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný, znečištěný velmi silně, vlhkost, plíseň. Zakódované rádio. Nefunkční stahovačka okna PP dveří. Funkci AC nelze z důvodu nízké vnější teploty objektivně posoudit. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Poškozené sklo L zpětného zrcátka. LP světlomet, poškozené držáky. Přední nárazník poškozený. Zadní nárazník poškozený. Závady dle předávacího protokolu: poškozený přední + zadní nárazník + levý zadní nárazník + pravý zadní blatník, chybí klika dveří + krytky, svítí všechny kontrolky poškozené pravé zadní dveře, celkové poškození laku, ohnutá anténa, znečištěná sedadla - politá, nefunkční rádio - bez kódu, silně znečištěný interiér, poškozené sedadlo řidiče, velmi špatný start, nepravidelný chod motoru, odřené lité kola, zpuchřelé všechny pneu

**Dokumenty** SK  
IP  
CERTG

Poznámky: