

caraukce.cz

Aukce: UCL20200907

Kia Cee'd

Aukční číslo: 1

Kód: U5YHM816AJL266422

Vyvolávací cena: 220 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

Druh karoserie	Kombi
Zdvihový objem (ccm)	1582
Výkon (kw)	100
Palivo	Nafta
První registrace	2018-05
Barva	Metalické, Hnědá m.
Stav ukazatele km	93765
Sazba DPH	21%
VIN	U5YHM816AJL266422 cardetect®



Údaje o vozidle	Značka a model	Kia Cee'd
	Převodovka	Manuální
	Datum posl. serv. kontroly	Array
Dokumenty a příslušenství	Dálniční známka	Ano
	Počet klíčů k vozidlu	2
	Servisní knížka	Ne
	Návod k obsluze	Ano
	Jiné dokumenty	Ne

Výbava vozidla
 palubní počítač;6x airbag;deaktivace airbagu spolujezdce.;nastavitelný volant;multifunkční volant;posilovač řízení;klimatizace;dělená zadní sedadla;isofix;vyhřívaná sedadla;výškově nastavitelné sedadlo řidiče;podélný posuv sedadel;polohovací sedadla;autorádio;CD přehrávač;USB;AUX;bluetooth;telefon;imobilizér;el. okna;tónovaná skla;zadní stěrač;el. zrcátka;centrální zamykání;centrál dálkový;střešní nosič;mlhovky;denní svícení;senzor světel;manuální převodovka;6 rychlostních stupňů;tempomat;parkovací senzory zadní;ABS;protipokluzový systém kol (ASR);stabilizace podvozku (ESP);senzor tlaku v pneumatikách;

Pneumatiky	Přední náprava	značka	Barum
		rozměr	195/65 R15 T
		druh	Zimní
		vzorek levá přední	6.7
		vzorek pravá přední	6.2
	Zadní náprava	značka	Barum
		rozměr	195/65 R15 T
		druh	Zimní
vzorek levá zadní		5.1	
	vzorek pravá zadní	5.1	

	Umístění	Typ	Oprava
Poškození	Interiér - Palubní dokumentace - Servisní knížka	Chybí	Výměna
	Exteriér - Karoserie - Spoiler ZN	Deformace	Výměna
	Exteriér - Karoserie - LZ dveřní rám	Odřeni	Rozleštění
	Exteriér - Karoserie - LP Dveře	Odřeni	Rozleštění
	Exteriér - Karoserie - Z Nárazník	Odřeni	Lakování
	Exteriér - Karoserie - Střešní plát	Deformace	Bez opravy
	Exteriér - Karoserie - PZ Blatník	Deformace	Bez opravy
	Exteriér - Karoserie - Kapota	Poškození od kamínků	Bez opravy
	Exteriér - Karoserie - P Nárazník	Odřeni	Lakování
	Exteriér - Karoserie - P Zrcátko	Odřeni	Bez opravy
	Exteriér - Karoserie - PZ klika	Odřeni	Bez opravy
	Exteriér - Skla - Čelní sklo	Poškozené	Výměna

Umístění vozidla Areál Avie - Beranových 140 Praha -9 Letňany

Poznámky: