

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA18****Renault Clio 1,2I + LPG STORIA****Aukční číslo: 15****Kód: 6960**Vývolávací cena: **32 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2009
<b>První registrace ČR</b>	2009
<b>Stav ukazatele km</b>	155042
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1149
<b>Výkon (kw)</b>	44
<b>Palivo</b>	benzín + LPG
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Itálie
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	VF1BB3KEF40836052 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 12/2018

**Výbava vozidla** Tónovaná skla, Posilovač řízení, nastavitelný volant, Klimatizace manuální, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Audio neoriginál, Airbagy 2x, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Vozidlo zjevně delší dobu odstaveno. Motor + spojka Motor funkční, start obtížný, opakovaný, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Pohon na LPG nelze posoudit - prázdná nádrž. Nízká hladina motorového oleje. Povrchová koroze výfukového potrubí. Svítí servisní kontrolka. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Vibrace do brzdového pedálu při použití provozní brzdy. Koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, poškozený, plastový. LZ blatník, po opravě laku. Víko zav. prostoru, poškozené, mírně deformované ve spodní části, poškozený lak. PP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, zvířecí srst. Svítí kontrolka funkčnosti airbagů. Chybí plato zav. prostoru. Nefunkční ostřikovače čelního skla. Ulomené nebo demontované polohovací ovladače předních sedadel. Nefunkční klimatizace. Odřená palubní deska před spolujezdcem. Neoriginální rádio pouze volně zasunuté. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené L zpětné zrcátko. Matné kryty předních světlometů - mikropraskliny. Přední nárazník, odřené L bok, provozní oděrky. Zadní nárazník, poškozený, nelícuje s okolními díly, poškozený lak. Závady dle předávacího protokolu: vybitá AKU, autorádio nesedí, L strana - kola bez poklic svítí kontrolka airbag + servis, poškozený přední blatník, levé zrcátko a zadní nárazník, vozidlo bez paliva+ plynu a bez výbavy

**Dokumenty** TP  
CERTG

Poznámky: