

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA18****Škoda Fabia COMBI 1,2 HTP CLASSIC****Aukční číslo: 18****Kód: 6932**Vývolávací cena: **15 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2006
<b>První registrace ČR</b>	2006
<b>Stav ukazatele km</b>	292143
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1198
<b>Výkon (kw)</b>	47
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	šedoběžová světlá metalíza
<b>VIN</b>	TMBJY46Y374061895 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 07/2020

**Výbava vozidla** Centrální zamykání, Tónovaná skla, Nastavitelný volant, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 2x, Klimatizace manuální, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Poškozená izolace dělicí stěny motorového prostoru. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Hlučné horní uložení tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebená, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak oprýskaný od kamínků. LP dveře, oděrky laku, drobné promáčkliny. LZ blatník, odřený lem. Víko zav. prostoru, oděrky laku, škrábance. PZ blatník + bočnice, odřený lem blatníku, četné škrábance. PP dveře, škrábance, rýhy, oděrky, drobné promáčkliny. PP dveře, škrábance, rýhy, oděrky laku. PP blatník, po opravě. Střecha, oprýskaný lak nad čelním sklem. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebený a znečištěný. Funkci a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Matné kryty předních světlometů. Přední nárazník, poškozený v L části. Zadní nárazník, odřené rohy + L lem. Závady dle předávacího protokolu: oděrky a škrábance po celém voze

**Dokumenty** SK  
TP  
CERTG

Poznámky: