

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA18****Citroën Berlingo 1,6 HDI****Aukční číslo: 27****Kód: 92509**Vyvolávací cena: **176 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2018
<b>První registrace ČR</b>	2018
<b>Stav ukazatele km</b>	42212
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1560
<b>Výkon (kw)</b>	73
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<b>VF77DBHY6HJ919606 cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 01/2022

**Výbava vozidla** Tónovaná skla, Tažné zařízení, Tempomat, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace manuální, ESP, El. zrcátka, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Airbagy 2x, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dojezd na aditiva DPF cca 500 km. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, poškozená, běžná provozní poškození a vady laku. PZ blatník, odřený a mírně deformovaný. PZ dveře, mírně odřené, včetně ochranné lišty. P práh, mírná deformace ve střední části. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Oděrky palubní desky. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, odřená nakládací hrana, odřený L roh + P lem. Závady dle předávacího protokolu: oděrky laku karosérie, svítí kontrolka oleje + urea, chybí pp poklice + další odřené, svítí servis + výstraha, bez paliva

**Dokumenty** SK  
TP  
CERTG

Poznámky: