

**caraukce.cz****Aukce: 2020CA023****Škoda Octavia III. 1,6 TDI DSG ELEGANCE****Aukční číslo: 23****Kód: 6975**Vývolávací cena: **276 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2015
<b>První registrace ČR</b>	2015
<b>Stav ukazatele km</b>	70998
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1598
<b>Výkon (kw)</b>	77
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	TMBAG7NE1F0145232 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 01/2019

**Výbava vozidla** Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Vyhřívané čelní sklo, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Litá kola, Parkovací senzory, parkovací kamera, Převodovka DSG

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Servisní intervaly: prohlídka: za 20 900 km /513 dnů olej: před 0 km / 211 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Promeškaný servisní interval. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, bez poškození a oprav, pouze drobné provozní oděrky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, četné vady laku. Závady dle předávacího protokolu: svítí servis oleje, svítí tlak v PNEU, popraskané pvechny PNEU, odřené všechna litá kola, škrábance po celé karosérii,

**Dokumenty** TP

Poznámky: