

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA021****Škoda Superb COMBI III. 2,0 TDI DSG 4X4  
LAURIN&KLEMENT****Aukční číslo: 7 Kód: 6988**

Vyvolávací cena: <b>651 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2017
<b>První registrace ČR</b>	2017
<b>Stav ukazatele km</b>	67862
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Výkon (kw)</b>	140
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<a href="#">TMBLJ9NP2J7504269</a> <b>cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka .
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	06/2021
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Vyhřívaný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Sedadla vyhřívaná zadní, El. stavitelná P sedadla, Sedadla kůže, ABS, ESP, Tempomat, Parkovací asistent, Senzor stěračů, Parkovací senzory, parkovací kamera, Litá kola, Bezklíčový start, START-STOP, Nezávislé topení, Hagusy, 4 x 4, Převodovka DSG
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Servisní intervaly: prohlídka: za 25 200 km / 245 dnů olej: za 25 200 km / 610 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozí výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. PZ blatník, drobná promáčklina na lemu. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava- Drive Mode, Front Assist, hlídání mrtvého úhlu, sedadlo řidiče s pamětí a masážní funkcí, Závady dle předávacího protokolu: svítí kontrolka tlaku v pneu + ESP + servořízení + závada rozpoznávání značek, silně znečištěná karoserie, oděrky a škrábance po celém voze
<b>Dokumenty</b>	TP

Poznámky: