

caraukce.cz**Aukce: 2021CA006****Volkswagen Passat VARIANT 1,6 TDI BM****Aukční číslo: 15****Kód: 7029**Vyvolávací cena: **140 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2012
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	243492
Zdvihový objem (ccm)	1598
Výkon (kw)	77
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Belgie
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	WVWZZZ3CZDE060824 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 07/2021

Výbava vozidla START-STOP, Tónovaná skla, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzor zadní, Navigace, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace automatická, Hagusy, Auto-Hold, ESP, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Al. kola, Airbagy 10x, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Poškozený bok pláště PP pneumatiky. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická) Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, poškozená krupobitím. LZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny. LZ blatník + bočnice, po opravě laku. PZ blatník, po opravě, drobná promáčklina na lemu. PZ dveře, po opravě laku. PP dveře, po opravě laku. PP blatník, po opravě laku. Střecha, oděrky, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Palubní deska před spolujezdcem je poleptaná neznámou látkou. Svítí kontrolka funkčnosti airbagů. Účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený P spodní roh, provozní poškození laku. Zadní nárazník, odřený L roh + mírně P bok, chybí 1x parkovací senzor v P části. Další výbava: sledování únavy řidiče Závady dle předávacího protokolu: svítí airbag, poškozená PP pneu, chybí čidlo v park. asistentu, vypadlé osvětlení SPZ

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: